

Placa do Veículo: IVF 6543

Quilometragem: 79.877

Data da Revisão: 05/02/2025 15:01:37

Mecânico Responsável: GustavoS

## MOTOR

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
RUÍDO	OK	LUZ INJEÇÃO	OK
COXIM LADO DIREITO	OK	COXIM LADO ESQUERDO	OK
COXIM INFERIOR	NÃO OK	CORREIA ACESSÓRIOS	NÃO OK, Código: 5pk1145
ROLAMENTO CORREIA ACESSÓRIOS	NÃO OK	CORREIA SINCRONISMO	NÃO OK
POLIA DAMPER	OK	VELA DE IGNIÇÃO	OK
CABOS DE VELA	OK	ESCAPAMENTO	OK
ADITIVO RADIADOR	OK	RESERVATÓRIO ADITIVO	ACEITÁVEL
VAZAMENTO DE ÁGUA	OK	VAZAMENTO DE ÓLEO	OK

## CÂMBIO

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
RUÍDO	OK	VAZAMENTO DE ÓLEO	OK
COIFA RODA	OK	COIFA CÂMBIO	OK
NÍVEL ÓLEO	OK	EMBREAGEM (DUREZA E CURSO)	OK
FOLGA TRAMBULADOR	OK		

## FREIOS

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
FOLGA CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO	OK	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	AMARELO
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	DESGASTADO	FOLGA CAVALETE DE FREIO TRASEIRO	OK
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	AMARELO	DISCO DE FREIO TRASEIRO	OK
LONA DE FREIO	OK	TAMBOR DE FREIO	OK
FLUÍDO DE FREIO	MUITO SUJO	FREIO DE ESTACIONAMENTO	OK
ATUAÇÃO SERVO	OK	VAZAMENTO DE FLUÍDO	DD
LUZ DO ABS	OK		

## ELÉTRICA

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
SINALEIRA DIANTEIRA	OK	FARÓL BAIXO	OK
FARÓL ALTO	OK	LUZ MILHA DIANTEIRA	OK
PISCA ALERTA	OK	SINALEIRA TRASEIRA	OK

LUZ DE FREIO	OK	LUZ DE NEBLINA	OK
LUZ DE RÉ	OK	ILUMINAÇÃO INTERNA	OK
AValiação BATERIA	OK	MOTOR DE PARTIDA	OK
VENTOINHA	OK	PALHETAS LIMPADOR	OK
ESGUICHO PARABRISA	OK		

## SUSPENSÃO

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
PIVÔ DIANTEIRO	OK	BIELETA DIANTEIRA	OK
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	OK	TERMINAL DE DIREÇÃO	OK
AXIAL DE DIREÇÃO	OK	COIFA DE DIREÇÃO	OK
VAZAMENTO SETOR DE DIREÇÃO	OK	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	OK
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	OK	BUCHAS SUSPENSÃO TRASEIRA	OK
BIELETA TRASEIRA	OK	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	OK
AMORTECEDOR DIANTEIRO	OK	COXIM AMORT. DIANTEIRO	OK
COIFA/BATENTE DIANTEIRO	OK	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA	OK
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA	OK	AMORTECEDOR TRASEIRO	DIREITO, ESQUERDO
COXIM TRASEIRO	OK	COIFA/BATENTE TRASEIRO	OK

## OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

Bomba d'água  
Luz ESC acessa  
Sensor pedal freio  
Luz de placa  
Pneu dianteiro esquerdo duvidoso (bolha)

ASSINATURA DO MECÂNICO: GustavoS