

Placa do Veículo: ISY9B97

Quilometragem: 168872

Data da Revisão: 13/03/2025 14:55:23

Mecânico Responsável: RdrTech707

## MOTOR

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
RUIDO	OK	COXIM LADO DIREITO	OK
COXIM LADO ESQUERDO	OK	COXIM INFERIOR	OK
CORREIA ACESSÓRIOS	OK	ROLAMENTO CORREIA ACESSÓRIOS	OK
CORREIA SINCRONISMO	VISUALMENTE OK	BOMBA D'ÁGUA	OK
POLIA DAMPER	OK	VELA DE IGNIÇÃO	OK
CABOS DE VELA	OK	ESCAPAMENTO	OK
ADITIVO RADIANTE	OK	RESERVATÓRIO ADITIVO	ACEITÁVEL
VAZAMENTO DE ÁGUA	OK	FILTRO DE AR	OK
FILTRO DE ÓLEO	OK	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	OK
FILTRO DE CABINE	OK	VAZAMENTO DE OLEO	OK

## CÂMBIO

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
RUÍDO	OK	VAZAMENTO DE ÓLEO	OK
COIFA RODA	OK	COIFA CÂMBIO	OK
NÍVEL ÓLEO	OK	EMBREAGEM (DUREZA E CURSO)	OK
FOLGA TRAMBULADOR	OK		

## FREIOS

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
FOLGA CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO	OK	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	VERDE
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	OK	FOLGA CAVALETE DE FREIO TRASEIRO	OK
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	VERDE	DISCO DE FREIO TRASEIRO	OK
LONA DE FREIO	OK	TAMBOR DE FREIO	OK
FLUÍDO DE FREIO	LIMPO	FREIO DE ESTACIONAMENTO	OK
ATUAÇÃO SERVO	OK	VAZAMENTO DE FLUÍDO	OK
LUZ DO ABS	OK		

## ELÉTRICA

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
SINALIZADORA DIANTEIRA	OK	FARÓIS BAIXO	OK

FARÓL ALTO	OK	Luz milha dianteira	OK
PISCA ALERTA	OK	Sinalização traseira	OK
LUZ DE PLACA	OK	Luz de freio	OK
LUZ DE NEBLINA	OK	Luz de ré	OK
ILUMINAÇÃO INTERNA	OK	Luces painel	OK
AR CONDICIONADO	OK	Avaliação bateria	OK
MOTOR DE PARTIDA	OK	Ventoinha	OK
PALHETAS LIMPADOR	OK	Esguicho parabrisa	OK

## SUSPENSÃO

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
PIVÔ DIANTEIRO	OK	BIELETA DIANTEIRA	OK
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	OK	TERMINAL DE DIREÇÃO	OK
AXIAL DE DIREÇÃO	OK	COIFA DE DIREÇÃO	OK
VAZAMENTO SETOR DE DIREÇÃO	OK	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	OK
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	OK	BUCHAS SUSPENSÃO TRASEIRA	OK
BIELETA TRASEIRA	OK	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	OK
AMORTECEDOR DIANTEIRO	OK	COXIM AMORT. DIANTEIRO	OK
COIFA/BATENTE DIANTEIRO	OK	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA	OK
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA	OK	AMORTECEDOR TRASEIRO	OK
COXIM TRASEIRO	OK	COIFA/BATENTE TRASEIRO	OK

## OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

Nenhuma observação adicionada

ASSINATURA DO MECÂNICO: RdrTech707