

OFICINA MECÂNICA - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Placa do Veículo: IXN0f05

Quilometragem: 118000

Data da Revisão: 03/02/2025 09:43:48

Mecânico Responsável: admin

MOTOR

| ITEM | STATUS | ITEM | STATUS |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------|
| RUÍDO | OK | LUZ INJEÇÃO | OK |
| COXIM LADO DIREITO | OK | COXIM LADO ESQUERDO | OK |
| COXIM INFERIOR | OK | CORREIA ACESSÓRIOS | OK |
| ROLAMENTO CORREIA ACESSÓRIOS | OK | CORREIA SINCRONISMO | VISUALMENTE OK |
| POLIA DAMPER | OK | VELA DE IGNIÇÃO | NÃO OK |
| CABOS DE VELA | OK | ESCAPAMENTO | OK |
| ADITIVO RADIADOR | OK | RESERVATÓRIO ADITIVO | ACEITÁVEL |
| VAZAMENTO DE ÁGUA | OK | VAZAMENTO DE ÓLEO | OK |

CÂMBIO

| ITEM | STATUS | ITEM | STATUS |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| RUÍDO | OK | VAZAMENTO DE ÓLEO | OK |
| COIFA RODA | OK | COIFA CÂMBIO | OK |
| NÍVEL ÓLEO | OK | EMBREAGEM (DUREZA E CURSO) | OK |
| FOLGA TRAMBULADOR | OK | | |

FREIOS

| ITEM | STATUS | ITEM | STATUS |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| FOLGA CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO | OK | PASTILHA FREIO DIANTEIRO | VERDE |
| DISCO DE FREIO DIANTEIRO | OK | FOLGA CAVALETE DE FREIO TRASEIRO | OK |
| PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | VERDE | DISCO DE FREIO TRASEIRO | OK |
| LONA DE FREIO | OK | TAMBOR DE FREIO | OK |
| FLUÍDO DE FREIO | LIMPO | FREIO DE ESTACIONAMENTO | OK |
| ATUAÇÃO SERVO | OK | VAZAMENTO DE FLUÍDO | OK |
| LUZ DO ABS | OK | | |

ELÉTRICA

| ITEM | STATUS | ITEM | STATUS |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| SINALEIRA DIANTEIRA | OK | FARÔL BAIXO | OK |
| FARÔL ALTO | OK | LUZ MILHA DIANTEIRA | OK |
| PISCA ALERTA | OK | SINALEIRA TRASEIRA | OK |
| LUZ DE FREIO | OK | LUZ DE NEBLINA | OK |
| LUZ DE RÉ | OK | ILUMINAÇÃO INTERNA | OK |
| AValiação BATERIA | OK | MOTOR DE PARTIDA | OK |
| VENTOINHA | OK | PALHETAS LIMPADOR | OK |

OFICINA MECÂNICA - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

| | | | |
|--------------------|----|--|--|
| ESGUICHO PARABRISA | OK | | |
|--------------------|----|--|--|

SUSPENSÃO

| ITEM | STATUS | ITEM | STATUS |
|---|--------|--|--------|
| PIVÔ DIANTEIRO | OK | BIELETA DIANTEIRA | OK |
| BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | OK | TERMINAL DE DIREÇÃO | OK |
| AXIAL DE DIREÇÃO | OK | COIFA DE DIREÇÃO | OK |
| VAZAMENTO SETOR DE DIREÇÃO | OK | ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO | OK |
| ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO | OK | BUCHAS SUSPENSÃO TRASEIRA | OK |
| BIELETA TRASEIRA | OK | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | OK |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO | OK | COXIM AMORT. DIANTEIRO | OK |
| COIFA/BATENTE DIANTEIRO | OK | BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA | OK |
| BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA | OK | AMORTECEDOR TRASEIRO | OK |
| COXIM TRASEIRO | OK | COIFA/BATENTE TRASEIRO | OK |

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

Nenhuma observação adicionada

ASSINATURA DO MECÂNICO: admin