DOC-K-MX-008	**Formato de alerta accidente-incidente**
Página 1 / 1	CLAYENS NP PLASTIBELL NORTH


ALERTA ACCIDENTE / INCIDENTE

Planta: NPPN 1 **Lugar**: Almacén de Moldes **Fecha**:12/03/2025

Causa del accidente/incidente: Acto inseguro
Consecuencia: Incidente material

Situación:

Practicante de moldes se encontraba manipulando apilador; por la mala distribución de los moldes en la tarima y un mal movimiento, la tarima se ladea y los moldes caen.



Acciones:

-Reparación del montacargas asignado para esta actividad

-Prohibición a practicantes de realizar actividades de alto riesgo

-Firma de carta de compromiso y responsabilidad por parte de encargados de practicantes

Difusión:

- ☒ Carpeta inducción de seguridad
- ☒ Tablero de comunicación de seguridad