


Tugas Lapangan

K3 dan Standart Internasional

I Gede Wahyu Satria Nugraha
3 STr Elektronika B / 2122600033

Next Slide



Pengamatan

Tempat: Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Tanggal, Waktu: 4 September
2024

Identifikasi

- Resiko: 0
 - Penyebab: Jika tidak menggunakan Baju Lab maka sudah melanggar aturan Lab
 - solusi: Menggunakan APD
 - Nama: Ody, Thofail, Veda
-



Safety

Pengamatan

Tempat: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Tanggal, Waktu: 25 September 2024

Identifikasi

- Resiko: Lantai Licin Bisa menyebabkan terpeleset dan mengalami bengkak dan resiko paling parah adalah patah tulang
 - Penyebab: Laantai Licin karena plafon rusak
 - solusi: Di beri peringatan dan di perbaiki plafonnya
 - Nama: Rif'at
-



Danger

Pengamatan

Tempat: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Tanggal, Waktu: 25 September 2024

Identifikasi

- Resiko: 8
- Penyebab: Di hubungkan Secara Benar dan Daya yang sesuai dengan kemampuan alat (5v)
- solusi: Membaca Aturan dan Bertanya ke dosen apakah sudah benar rangkaian dan kemampuan dayanya
- Nama: Gede Wahyu



Incident


Pengamatan

Tempat: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Tanggal, Waktu: 25 September 2024

Identifikasi

- Resiko: 10
- Penyebab: Program daya yang tidak cocok dan rangkaian yang salah akan menyebabkan kerusakan pada STM 32 (simulasi)
- solusi: Mengoreksi Program , Memastikan rangkaian yang benar dan daya yang pas
- Nama: Thofail



Accident