
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik



Grünbergstrasse 18, 7000 Chur

meinde		3901 Cl	hur						Eidg. Gebäu	deidentifikato	or 1	91 6
Parzellennui	mmer											
GB-Kreis ParzNr.		Amtliche Gel	öäudenummer									
0	12713	3		NN								
Gebäudekoo	rdinaten	. 2	X-Wert	2758890	Y-Wert	1190414						
Gebäudestatus bestehend Baujahr		Renovation		Δ	Abbruch	Gebäudekategorie		Mehrfai Nebenn	nilienhaus, ohne utzung			
2018		Nach 2015	5	Renovation	-		iborucii	Gebäudeklasse 1122		Gebäud Wohnui	e mit drei oder meh ngen	ır
								Gebäudefläche (in m²) Anz. separate Wohnräu	me	580	Anz. Geschosse	




Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik



EDID	Strasse	Eingangsnummer	PLZ	Ort
0	Grünbergstrasse	18	7000	Chur

EGID/EWID		AdminNr	PhysNr	Stockwerk	Lage	Wohnungs status
191612599	002	2		Parterre	Ost	bestehend
191612599	003	3		Parterre	Ost	bestehend
191612599	004	4		Parterre	Ost	bestehend
191612599	005	5		Parterre	Ost	bestehend
191612599	001	1		Parterre	Nord	bestehend
191612599	006	6		Parterre	Süd	bestehend
191612599	800	102		1. Stock	Ost	bestehend
191612599	011	105		1. Stock	Ost	bestehend
191612599	007	101		1. Stock	Nord	bestehend
191612599	009	103		1. Stock	Süd	bestehend
191612599	010	104		1. Stock	Nord	bestehend
191612599	012	106		1. Stock	Süd	bestehend
191612599	014	202		2. Stock	Ost	bestehend
191612599	017	205		2. Stock	Ost	bestehend
191612599	013	201		2. Stock	Nord	bestehend
191612599	015	203		2. Stock	Süd	bestehend
191612599	016	204		2. Stock	Nord	bestehend
191612599	018	206		2. Stock	Süd	bestehend
191612599	020	302		3. Stock	Ost	bestehend
191612599	023	305		3. Stock	Ost	bestehend
191612599	019	301		3. Stock	Nord	bestehend
191612599	021	303		3. Stock	Süd	bestehend
191612599	022	304		3. Stock	Nord	bestehend
191612599	024	306		3. Stock	Süd	bestehend
191612599	026	402		4. Stock	Süd	bestehend
191612599	027	403		4. Stock	Nord	bestehend



Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik



EGID/EWID		AdminNr	PhysNr	Stockwerk	Lage	Wohnungs status
191612599	025	401		4. Stock	Nord	bestehend
191612599	028	404		4. Stock	Süd	bestehend