




Site Guard 安全隱患巡檢報告

隱患圖片	隱患描述
	CCTV Shot 内无明显高危风险
	1.防尘网覆盖不严，未有效抑尘 2.人员未佩戴安全帽
	1.大型机械周围无防护栏
	1.电缆拖地 2.临边未设护栏
	1.吊臂作业半径内有人 2.基坑临边护栏缺失