ECOALERTA - DISTRITO DE MEDELLIN

Sistema Inteligente de Auditoria y Enrutamiento Socioambientales

Numero de Radicado: RAD-20260611-13E4C **Fecha de Emision:** 11/06/2026 05:04 AM

ENTIDAD AMBIENTAL RESPONSABLE DEL CASO:

Entidad de Pruebas EcoAlerta

Detalles del Reporte Ciudadano

Direccion Reportada: Calle 45, Miraflores

Ubicacion GPS: Abrir Georreferenciacion en Google Maps

Coordenadas: Lat: 6.235982491522446 | Lon: -75.55145249265627

Descripcion del Suceso:

prueba

Analisis de la IA y Enrutamiento

Tipo de Problema: Acumulación masiva de residuos sólidos en la orilla de un cuerpo de agua

Subcategoria: Represamiento de basuras en riachuelos/quebradas

Nivel de Peligro: alto (red)

Prioridad: red

Entidad Destino: EPM_ASEO

Justificación IA: La imagen muestra un punto crítico de acumulación de basura que contamina directamente un riachuelo o quebrada, generando un problema grave de saneamiento y ambiental. EPM_ASEO es la entidad encargada de la gestión de residuos sólidos y la limpieza de estos puntos críticos.

Evaluación de Riesgo: La gran cantidad de basura contamina el cuerpo de agua, puede obstruir el flujo, generar malos olores y focos de infección que representan un alto riesgo para la salud pública y el ecosistema circundante.

Resumen Visual de la IA: Se observa una gran pila de basura y escombros acumulada en la ribera de un cuerpo de agua, posiblemente una quebrada o río, con algunos residuos flotando. Al fondo se aprecian árboles y estructuras que parecen ser viviendas informales.

Evidencia Fotografica Indexada

Evidencia Fotográfica (miniaturas y resumen):



Imagen 1

Se observa una gran pila de basura y escombros acumulada en la ribera de un cuerpo de agua, posiblemente una quebrada o río, con algunos residuos flotando. Al fondo se aprecian árboles y estructuras que parecen ser viviendas informales. - Nivel: alto (red) - Entidad: EPM_ASEO