# ECOALERTA - DISTRITO DE MEDELLIN

Sistema Inteligente de Auditoria y Enrutamiento Socioambientales

**Numero de Radicado:** RAD-20260611-28DAE **Fecha de Emision:** 11/06/2026 04:59 AM

## ENTIDAD AMBIENTAL RESPONSABLE DEL CASO:

**Entidad de Pruebas EcoAlerta**

## Detalles del Reporte Ciudadano

**Direccion Reportada:** Calle 44A, Bombona Numero 2, Comuna 9 - Buenos Aires, Perimetro Urbano Medellin, Medellin, Valle de

**Ubicacion GPS:** Abrir Georreferenciacion en Google Maps

**Coordenadas:** Lat: 6.2273381968007255 | Lon: -75.54455103611977

**Descripcion del Suceso:**

prueba

## Analisis de la IA y Enrutamiento

**Tipo de Problema:** Hueco grande y peligroso en la calzada

**Subcategoria:** Huecos en la via

**Nivel de Peligro:** alto (red)

**Prioridad:** red

**Entidad Destino:** SECRETARIA_INFRAESTRUCTURA

**Justificación IA:** La imagen muestra un gran hueco en la calzada, que representa un riesgo inmediato para vehículos y peatones. La señalización improvisada con un balde y un palo no es suficiente para prevenir accidentes. Requiere intervención urgente de mantenimiento vial.

**Evaluación de Riesgo:** El hueco profundo en la vía es un riesgo alto de accidentes para vehículos, especialmente motocicletas, y puede causar caídas a peatones. La precaria señalización aumenta la probabilidad de incidentes, especialmente en condiciones de baja visibilidad.

**Resumen Visual de la IA:** Una calle urbana con un hueco grande y profundo en el asfalto. El hueco está señalizado de forma improvisada con un cubo blanco y un palo que tiene una bolsa de plástico en la punta, alertando sobre el peligro. Hay vehículos estacionados y una calle con edificaciones de fondo.

## Evidencia Fotografica Indexada

**Evidencia Fotográfica (miniaturas y resumen):**



**Imagen 1**

Una calle urbana con un hueco grande y profundo en el asfalto. El hueco está señalizado de forma improvisada con un cubo blanco y un palo que tiene una bolsa de plástico en la punta, alertando sobre el peligro. Hay vehículos estacionados y una calle con edificaciones de fondo. - Nivel: alto (red) - Entidad: SECRETARIA_INFRAESTRUCTURA