ECOALERTA - REPORTE CIUDADANO

Nivel de alerta: ALTO (red)

Resumen del Reporte

Radicado: RAD-20260611-35256

Fecha: 11/06/2026 03:20 PM

Entidad asignada: Entidad de Pruebas EcoAlerta

Descripción del suceso

prueba



Análisis y enrutamiento

Tipo de problema: Hueco grande y peligroso en la calzada

Subcategoría: Huecos en la via

Prioridad: red

Entidad destino: SECRETARIA_INFRAESTRUCTURA

Justificación IA:

La imagen muestra un hueco profundo y extenso en el asfalto de una vía pública, señalizado de forma precaria. Este tipo de daño en la infraestructura vial requiere la intervención directa de la Secretaría de Infraestructura para su reparación y señalización adecuada.

Evaluación de riesgo:

El hueco representa un riesgo crítico de accidente para vehículos, motocicletas y ciclistas, pudiendo causar daños materiales graves o lesiones personales debido a su tamaño, profundidad y ubicación en la calzada.

Evidencia fotográfica

La evidencia fotográfica principal aparece en el margen derecho del texto para no interrumpir la lectura.