ECOALERTA - REPORTE CIUDADANO

Nivel de alerta: ALTO (red)

Resumen del Reporte

Radicado: RAD-20260611-EC7B9

Fecha: 11/06/2026 03:23 PM

Entidad asignada: Entidad de Pruebas EcoAlerta

Descripción del suceso

prueba



Análisis y enrutamiento

Tipo de problema: Gran hueco o alcantarilla abierta en la calzada

Subcategoría: Huecos en la via

Prioridad: red

Entidad destino: SECRETARIA_INFRAESTRUCTURA

Justificación IA:

La imagen muestra un peligroso hueco en la calzada, señalizado de manera improvisada. Requiere intervención urgente para evitar accidentes vehiculares y peatonales. Este tipo de daño estructural es competencia directa de la Secretaría de Infraestructura.

Evaluación de riesgo:

Representa un riesgo crítico de accidente para vehículos (caída, daño) y peatones (caída grave), especialmente en condiciones de baja visibilidad o sin señalización adecuada.

Evidencia fotográfica

La evidencia fotográfica principal aparece en el margen derecho del texto para no interrumpir la lectura.