ECOALERTA - REPORTE CIUDADANO

Nivel de alerta: ALTO (red)

Resumen del Reporte

Radicado: RAD-20260611-FF975

Fecha: 11/06/2026 08:19 PM

Entidad asignada: Entidad de Pruebas EcoAlerta

Descripción del suceso

prueba prueba



Análisis y enrutamiento

Tipo de problema: Acumulación masiva de basura y escombros al borde de una quebrada/río, contaminar

Subcategoría: Represamiento de basuras en riachuelos/quebradas

Prioridad: red

Entidad destino: EPM_ASEO

Justificación IA:

La imagen muestra una enorme acumulación de basura y escombros en la orilla de un cuerpo de agua, con desechos claramente visibles dentro del mismo. Esta situación requiere una intervención de limpieza y manejo de residuos a gran escala, labor que corresponde a la entidad de aseo.

Evaluación de riesgo:

El riesgo es crítico debido a la contaminación severa del cuerpo de agua, el potencial foco de enfermedades para las comunidades cercanas y el deterioro ambiental irreversible si no se actúa prontamente.

Evidencia fotográfica

La evidencia fotográfica principal aparece en el margen derecho del texto para no interrumpir la lectura.