ECOALERTA - REPORTE CIUDADANO

Nivel de alerta: ALTO (red)

Resumen del Reporte

Radicado: RAD-20260613-20125

Fecha: 13/06/2026 03:50 AM

Entidad asignada: Entidad de Pruebas EcoAlerta

Descripción del suceso

prueba



Análisis y enrutamiento

Tipo de problema: Alcantarilla sin tapa o hueco profundo en la calzada

Subcategoría: Huecos en la via

Prioridad: red

Entidad destino: EPM_ACUEDUCTO

Justificación IA:

La imagen muestra una alcantarilla sin tapa o un hueco muy profundo y circular en la calzada, señalizado precariamente con objetos improvisados. EPM es la entidad responsable de la infraestructura de alcantarillado y mantenimiento de tapas en la vía.

Evaluación de riesgo:

Riesgo crítico de accidentes para vehículos y peatones debido al hueco grande y profundo en la vía, especialmente de noche o con poca visibilidad. Puede causar daños materiales graves o lesiones físicas.

Evidencia fotográfica

La evidencia fotográfica principal aparece en el margen derecho del texto para no interrumpir la lectura.