ECOALERTA - REPORTE CIUDADANO

Nivel de alerta: ALTO (red)

Resumen del Reporte

Radicado: RAD-20260613-29341

Fecha: 13/06/2026 03:37 AM

Entidad asignada: Entidad de Pruebas EcoAlerta

Descripción del suceso

prueba prueba



Análisis y enrutamiento

Tipo de problema: Acumulación masiva de residuos y basuras en la ribera de un cuerpo de agua

Subcategoría: Represamiento de basuras en riachuelos/quebradas

Prioridad: red

Entidad destino: AMVA_EMERGENCIA

Justificación IA:

La imagen muestra una gran acumulación de residuos que está invadiendo la ribera de un cuerpo de agua, generando un impacto ambiental crítico. AMVA_EMERGENCIA es la entidad más adecuada para coordinar una respuesta ante una situación de contaminación ambiental de esta magnitud.

Evaluación de riesgo:

Existe un riesgo crítico de contaminación del cuerpo de agua, afectación a la fauna local y potencial proliferación de vectores de enfermedades, además de un grave deterioro paisajístico y ambiental.

Evidencia fotográfica

La evidencia fotográfica principal aparece en el margen derecho del texto para no interrumpir la lectura.