

# Oficina Alta Rotação

## ORDEM DE SERVIÇO

Nº: cmcyvj5sd00077ffc29q5dwds | Data: 10/07/2025 | Hora: 10:50:10

Rua Odineir de Freitas Castro, 144 - Jardim Camburi | Vitória - ES | Tel: (27) 3019-4945 | CNPJ: 12.345.678/0001-90

### Dados do Cliente e Veículo

Cliente: JOHN DOE CLIENT

Telefone: 27997876754

Email: johndoe@example.com

CPF: 47022391041

Marca/Modelo: FIAT ARGO

Ano: 2018

Placa: PPW1020

KM: 45000

### Serviços Executados

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
troca de óleo	R\$ 30,00
troca de filtro	R\$ 40,00
<strong>Subtotal Serviços</strong>	<strong>R\$ 70,00</strong>

### Peças Utilizadas

DESCRIÇÃO DA PEÇA	VALOR (R\$)
FILTRO COMBUSTIVEL (x2)	R\$ 100,40
<strong>Subtotal Peças</strong>	<strong>R\$ 100,40</strong>

### Total

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Subtotal Serviços	R\$ 70,00
Subtotal Peças	R\$ 100,40
Desconto	-R\$ 100,00
<strong>Total Geral</strong>	<strong>R\$ 70,40</strong>

### Informações Adicionais

Status: **CONCLUÍDO**

#### Observações:

MANUTENÇÃO CORRETIVA

Assinatura do Cliente

Assinatura do Responsável