PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

INVESTIGASI KONTAMINASI

PPA-ADRO-SOP-PRO-14

Dibuat Oleh	:	**Muhammad Irfan I.** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	:	**Fahrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	:	**Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1	01 - 06	Perubahan template prosedur	24 Oktober 2023
2	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
3	01	Perubahan PJO dari Pak Rodli Muhajir ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan investigasi kontaminasi.
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan investigasi kontaminasi.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan investigasi kontaminasi bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan penanganan unit produksi breakdown di jalan tambang berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur investigasi kontaminasi yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi.

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi

D. DEFINISI


-


E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Tindakan Awal :** a. Berita acara preliminary kontaminasi dari pihak customer area kelanis diterima via email. b. Koordinasi dengan mitra kerja pengelola ROM mengenai barang bukti kontaminasi, serta ketentuan siap yang memulai investigasi. c. Menerima hasil investigasi pihak mitra kerja pengelola ROM.	• *BA Preliminary, Barang Bukti, BA investigasi ROM*	*Tim Quality Control*
2	**Tindakan Lanjutan :** a. Melakukan investigasi, melihat sourcenya metal, non metal, atau stone dan potensi berasal dari area mana. b. Melakukan tracking source kontaminasi dari H-7 kejadian, dari are pit/ unit yang beroperasi. c. Pembuatan berita acara setelah selesai dilakukan investigasi. Dengan ketentuan Berita Acara memuat poin sebagai berikut : - Sumber Kontaminasi - Pihak yang terlibat dalam investigasi - Dokumentasi - Tindakan perbaikan pencegahan kontaminasi serupa terulang d. Rilis Berita Acara ke pihak adaro untuk menentukan responsible terhadap kontaminasi tersebut.	▪ *Barang Bukti Kontaminasi, dan Dokumentasi* ▪ *Berita Acara Kontaminasi*	*Tim Coal Getting atau Tim Plant*

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir




GL Coal Getting/ Plant
A
Max H+14
Rilis BA dari Tim PTR
Yes
- Berita Acara Responsible Tim PTR
No
Berita Acara Investigasi Undefined Source
Customer
Penentuan Responsible kembali ke pihak customer
Selesai