




2x Leiste 340x50 h=30






	Datum	Name	Verstärkungselemente
Gezeichnet	01.03.2018	P. Weissig	ver starkungseteillente
Kontrollier	09.04.2018	P. Weissig	Licht 200
Norm			
4		Α4	




1x Spanplatte 400x100 h=16 400 150 150 60 32 d 2,5mm 30 50 **Ф** 20 100 29,2 Details Taster 29,2 0 (siehe Seite 2) 30 Details zur Anzeige noch unbekannt! 100 200 Details Schraubenlöcher (siehe Seite 3) Datum Topplatte B P. Weissig Licht 200




3x Spanplatte 144x68 h=16






40

Mittleres Wandstück (zum linken unterscheiden sich nur die beiden mittleren Löcher)



Rechtes Wandstück (zum linken unterscheiden sich nur die beiden mittleren Löcher)



Alle Löcher: d 2,5mm
(außer sie sind anders gekennzeichnet)

	Datum	Name	Seitenplatten
Gezeichnet	01.03.2018	P. Weissig	Serrenpiarren
Kontrolliert	09.04.2018	P. Weissig	
Norm			llicht 200
8		Α4	