

1.10-1914/2025

जनपद प्रयागराज में बाढ़ आपदा के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.08.2025 को किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी।

दिनांक 06.08.2025 को बाढ़ आपदा के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

1. अपर जिलाधिकारी (नगर), प्रयागराज।
2. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज।
3. श्याम कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
4. अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, प्रयागराज।
5. समस्त सहायक अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज व अन्य जूनियर इंजीनियर, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज।

गऊघाट से बलुआघाट:-

यमुना नदी के बांये तट पर गऊघाट से बलुआघाट तक बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया गया, जिसमें बंधे के नीचे तक जलस्तर पाया गया। बाढ़ कार्य खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि यह रोड़ क्रेटेड बोल्टर



लगाकर बनायी गई है, जिससे कटान जैसी कोई स्थिति नहीं है। बंधे पर स्थित स्लूस गेटों को बंद करा दिया गया है तथा मौके पर बालू भरी बोरिया रखी गयी है, जहा पर अवर अभियन्ताओं द्वारा निरन्तर निगरानी की जा रही है। नौकायन घाट पर बाढ़ से प्रभावित जनमानस से वार्ता की गयी व उनसे बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी लेकर सम्बन्धित विभागों को फूड पैकेट्स, नाव व बिजली व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए गये। मौके पर उपस्थित बाढ़ग्रस्त लोगों द्वारा अवगत कराया गया उन्हें राशन आदि की समस्या हो रही है, जिसके सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, सदर को दूरभाष पर निर्देशित किया गया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को तत्काल राशन किट उपलब्ध करायी जाय।

ककरहा घाट:-

कुम्भ मेले हेतु प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा निर्मित मीरापुर मोहल्ले में यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित ककरहा घाट का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पानी

घट रहा है। जनमानस से वार्ता की गयी तथा उनसे मोहल्ले में कटान व अन्य क्षति के बारे में पूछा गया जिस पर उनके द्वारा कोई क्षति न होना बताया गया। नगर निगम के उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि पानी घटने के साथ तत्काल साफ-सफाई करायी जाय तथा बीमारियों से बचाव हेतु पर्याप्त एंटीलार्वा का छिड़काव कराया जाय।



मोरी गेट:-

परेड क्षेत्र में स्थित मोरी नाले का निरीक्षण किया गया जहां पर उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(प्रथम), उ०प्र० जल निगम(नगरीय) श्री आशुतोष यादव द्वारा अवगत कराया गया कि मोरी नाले में प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र के सिविल लाइंस से लेकर जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, मधवापुर, आलोपीबाग, अल्लापुर इत्यादि क्षेत्र का स्टार्म वाटर एवं सीवेज निस्तारित होता है, जिसकी सफाई मानसून प्रारम्भ होने से पूर्व करायी गयी थी तथा वर्तमान में भी नाले पर अधिष्ठापित स्क्रीन एवं नाले में ठोस अपशिष्ट एवं सिल्ट की सफाई करायी जा रही है। नाले में निस्तारित हो रहे स्टार्म वाटर एवं सीवेज को 12 एम०एल०डी० ओल्ड मोरी गेट सीवेज पम्पिंग स्टेशन तथा 12 एम०एल०डी० न्यू मोरी गेट सीवेज पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से 80 एम०एल०डी० आलोपीबाग इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन पर भेजा जाता है जहां से पुनः



पम्पिंग के माध्यम से 60 एम०एल०डी० राजापुर एस०टी०पी० पर शोधन हेतु भेजा जाना है। उक्त के अतिरिक्त वर्षा के जल को जलकल विभाग द्वारा निर्मित मोरीगेट बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किया जा रहा है जिससे नगर क्षेत्र में जल भराव की समस्या न हो। उक्त समस्त सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं बाढ़ पम्पिंग स्टेशन को नियमित रूप से पूर्ण क्षमता पर संचालित करने तथा मोरी नाले की नियमित सफाई कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिससे नगर क्षेत्र में कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

लीलापुर, ककरा एवं दुबावल ग्राम

इसके उपरान्त गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम ककरा दुबावल स्थित दुर्वासा घाट पहुंच कर बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण किया। श्यामलाल और अन्य नाविकों से भी बात कर दुर्वासा घाट के सामने दूसरी ओर कछार में खेती और पशुपालन करने हेतु अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा बताया गया कि लोगों का स्थायी निवास स्थान सुरक्षित स्थान पर है, और जो लोग कछार में फंसे थे उन्हें वहां से निकाल लिया गया है। कुछ लोग अभी भी है



Latitude: 25.367205
Longitude: 81.980902
Elevation: 93.34±4.51 m
Accuracy: 6.642 m
Time: 05-08-2025 11:56
Note: durwasa

लेकिन सुरक्षित स्थान पर है तथा उनके लिए नाव की व्यवस्था उपलब्ध है। उप जिलाधिकारी, फूलपुर को बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये। मौके पर उपस्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग बाढ़ कार्य खण्ड के अधिकारियों को ग्राम लीलापुर, ककरा दुबावल में बाढ़ से बचाव के दृष्टिगत परियोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

ढोकरी ग्राम:-

तहसील फूलपुर में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम ढोकरी उपरहार पहुंचकर बाढ़ का निरीक्षण किया तथा गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गयी और मौके पर उपस्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग बाढ़ कार्य खण्ड के अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आने वाले ग्राम ढोकरी उपरहार को बाढ़ से बचाव के दृष्टिगत परियोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया।



ग्राम लीलापुर, ककरा, दुबावल एवं ढोकरी ग्रामों में ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि पशुओं हेतु चारे की व्यवस्था नहीं है, जिसके सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, फूलपुर को निर्देशित किया गया कि मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर पशुओं हेतु चारे उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर देखा गया कि बाढ़ के पानी में काफी संख्या में लोग एवं बच्चे नहा रहे हैं तथा मनोरंजन कर रहे हैं, जिसके कारण डूबने सम्बन्धी दुर्घटना होने की सम्भावना बनी हुई है। इस सम्बन्ध में समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पुलिस थानों से समन्वय स्थापित कर उक्त लोगों को पानी में नहाने/तैरने आदि से रोका जाय।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय एवं इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

संख्या 1414/एस0टी0-2025

दिनांक: 05 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त महोदय, प्रयागराज को सादर अवलोकनार्थ।
2. पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट, प्रयागराज।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
4. मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
5. पुलिस उपायुक्त, नगर/गंगानगर/यमुनानगर, कमिश्नरेट, प्रयागराज।
6. समस्त अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
7. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज।
8. श्याम कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
9. अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, प्रयागराज।
10. समस्त उपजिलाधिकारी/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।