Expediente ficticio Sala Aurora (documento de prueba, datos 100% ficticios)

Página 1. Certificado de mantención: extintor PQS de 6 kg, recarga realizada en septiembre de 2026, vigente hasta septiembre de 2027.

Página 2. Señalética: se instaló el plano de evacuación en el primer piso. El plano del segundo piso está encargado y aún no se instala.

Página 3. Procedimientos: la sala trabaja exclusivamente con material estéril desechable de un solo uso; no se esteriliza material en el recinto y no cuenta con autoclave.