INFORME DE VISITA TÉCNICA — CENTRO FICTICIO BAHÍA SERENA

Documento ficticio para pruebas.

Página 1

Antecedentes generales

La visita se realizó el 14 de septiembre de 2026 a las dependencias del centro, ubicado en un edificio de dos pisos. Participaron la directora técnica y el encargado de mantención. Se recorrieron la sala de procedimientos, la bodega, los pasillos y la recepción.

Sala de procedimientos

La sala de procedimientos cuenta con un lavamanos con grifería de pedal, de accionamiento no manual, en buen estado de funcionamiento.

Seguridad contra incendios

Se verificó la existencia de un extintor de polvo químico seco (PQS) de 6 kg, con carga vigente hasta marzo de 2027 según su etiqueta de mantención.

Página 2

Vías de evacuación

En el primer piso se encuentra instalado un plano de evacuación visible junto a la escalera. En el segundo piso no se observó ningún plano de evacuación instalado.

Refrigerador de vacunas

El refrigerador de vacunas cuenta con un registro diario de temperatura, completo para todos los días de agosto y septiembre de 2026, firmado por la técnica responsable.

Observaciones generales

Los pasillos se encuentran despejados y la iluminación es adecuada. La recepción cuenta con sillas para cinco personas.