

NATUS LUMINE

Tarefa 68604871

Informações do cliente

Falar com	BARBARA	CPF/CNPJ	23.813.270/0001-17
Telefone	9821075252		
E-mail	manutencao@natuslumine.com.br		



Informações da atividade

Tipo tarefa	ATENDIMENTO TÉCNICO	Data	16/01/2026 às 16:49:28
Chegada	16/01/2026 às 16:51	Saída	16/01/2026 às 17:17
Check-In	16/01/2026 às 16:49	Check-Out	16/01/2026 às 17:50
Finalizada	Finalizada manualmente		
Endereço	Maternidade Natus Lumine		
Relato de execução			
Duração	01:01:06		

Equipamento: AUTOCLAVE SERCON HS02-0300	Identificador 175161030
--	--------------------------------

Questionário: RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
SATISFATÓRIO
OBSERVAÇÕES
INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA
SATISFATÓRIO
OBSERVAÇÕES
AR COMPRIMIDO
N SE APLICA
OBSERVAÇÕES
GABINETE
SATISFATÓRIO
OBSERVAÇÕES
GUARNIÇÕES
SATISFATÓRIO
OBSERVAÇÕES
SUPERFÍCIE CAMARA INTERNA
SATISFATÓRIO
OBSERVAÇÕES
ACESSÓRIOS
SATISFATÓRIO
OBSERVAÇÕES
QUALIDADE DA ÁGUA
SATISFATÓRIO
OBSERVAÇÕES
MANUSEIO OPERACIONAL
SATISFATÓRIO
OBSERVAÇÕES
ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL (CARGA)
SATISFATÓRIO
OBSERVAÇÕES
EQUIPAMENTO VALIDADO
Sim
OBSERVAÇÕES

CONFORMIDADE NR13
Sim
OBSERVAÇÕES
CICLO EFETUADO
Bowie Dick
PULSOS DE VÁCUO
00:10
AQUECIMENTO
00:05
HOMOGENIZAÇÃO
00:09
ESTERILIZAÇÃO
00:04
TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO
134°
SECAGEM
00:02
TEMPO TOTAL
00:30
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Vazamento de água
PROBLEMA ENCONTRADO
Válvula de água da bomba de vácuo com defeito
AÇÕES REALIZADAS (RECOMENDAÇÕES)
Substituição da válvula
OBSERVAÇÕES FINAIS
Equipamento liberado para uso
ASSINATURA DO CLIENTE
 Assinado por: Barbara
ASSINATURA DO TECNICO
 Assinado por: Carlos
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
<p>Ao assinar esse relatório, declaro estar cientes dos serviços realizados pelo técnico e que o equipamento encontra-se em perfeito estado de funcionamento e autorizamos a emissão de notas fiscais e faturas correspondentes a peças, mão de obra e outras despesas consignadas neste atendimento.</p>

Fotos	
