Çekicin yapay zekâ yol haritası — ne kadar tamam?

İstenen 6 yapay zekâ modülünün durumu · canlı kontrol: 26 Ekim 2026 · DEMO



⚠️ DEMO — henüz Çekicin mobil uygulamasında değil. Doğruluk değerleri testlerden gelir, Çekicin'in kendi verisinden değil.

İstenen modül	Tamam	Ölçülen sonuç	Test et
📷 **1. Kameradan hasar tespiti** Fotoğraftan hasarı ve hasarlı parçayı bulmak.	%70	%84 hasar yakalama · %15 yanlış alarm	Site demosu Modül bölümü Telegram /m1
🧱 **2. Değişim / onarım kararı ve maliyet tahmini** Tamir, boya veya değişim önermek ve maliyeti tahmin etmek.	%55	fiyat aralığı gerçek ilanların %58'ini kapsıyor	Site demosu Modül bölümü Telegram /m2
🔩 **3. Yedek parça tedarikçisi ve fiyatı** Yedek parça tedarikçilerini ve fiyatlarını göstermek.	%60	ilanların ~%93'ü doğru parça + araç (yeni 2.618: %95)	Site demosu Modül bölümü Telegram /m3
🎙 **4. Yapay zekâ ile sesli müşteri rehberliği** Müşteriyi sesle yönlendirmek: konuşmayı anlamak ve cevap vermek.	%55	konuşmanın %95–97'si doğru yazıya dökülüyor	Site demosu Modül bölümü Telegram /m4
📍 **5. Ücretsiz yakın nokta araması** En yakın servis, yedek parçacı, akaryakıt, şarj ve lastikçi (ücretsiz veri).	%80	20/20 büyük ilde 15 km içinde servis bulundu (parçacı 18/20)	Site demosu Modül bölümü Telegram /m5
🌱 **6. Bekleme süresi ve çevresel etki** Bekleme süresi, emisyon ve yol güvenliğine etkisi.	%30	yalnız simülasyon — gerçek veriyle doğrulanmadı	Site demosu Modül bölümü Telegram /m6

HIZLI TEST BAĞLANTILARI (TIKLAYIN)


🌐 Yol haritası sitesi | 🧩 Modüller sayfası | 📷 Fotoğraf testi | 🤖 Telegram bot | 📄 Rapor sayfası | ✅ Durum

"Tamam %" nasıl belirlendi: istenen işlevin demoda (site + bot) uçtan uca çalışan payı; Çekicin verisi veya uygulama entegrasyonu gerektiren kısımlar düşülerek. Ölçülen doğruluk ayrı bir sayıdır.

☁️ Tüm site bağlantıları Cloudflare sitesine gider (cekicin-site.elasa2next.workers.dev). Ağınızda açılmazsa aynı sayfalar yedek kopyada: yedek kopya. · v1.1 · bağlantılar 27 Ekim 2026'da güncellendi (Cloudflare)

📷 1. Kameradan hasar tespiti

%70 tamam



NE ISTENDI

Fotoğraftan hasarı ve hasarlı parçayı bulmak.

ÖLÇÜLEN SONUÇ

%84 hasar yakalama · %15 yanlış alarm

NE ÇALIŞIYOR · NASIL ÖLÇÜLDÜ

1.000 fotoğraflık bağımsız test (VehiDE): hasarlı fotoğrafların %84'ünde hasarı buluyor; hasarsız fotoğrafların %15'inde yanlış alarm; hasar türü macro-F1 0,63. Geniş açılı sahnelerde zayıf (cihaz modeli 0/4).

BUGÜN YENIDEN KONTROL

Bugün tarayıcıda canlı test: yakın çekim tampon fotoğrafı → çatlak %81 + çizik %94 ✓. Kamyondaki hafif çizik (test görseli 01) → kaçırıldı ✗. Bulut ikinci görüşü test anında günlük ücretsiz kotasını doldurmuştu.


EKSIK OLAN

Uygulamaya entegrasyon, Çekicin'in kendi fotoğraflarıyla eğitim, geniş sahne iyileştirmesi.

Site demosu ↗ | Modül bölümü ↗ | Telegram /m1 ↗

🧱 2. Değişim / onarım kararı ve maliyet tahmini

%55 tamam



NE ISTENDI

Tamir, boya veya değişim önermek ve maliyeti tahmin etmek.

ÖLÇÜLEN SONUÇ

fiyat aralığı gerçek ilanların %58'ini kapsıyor

NE ÇALIŞIYOR · NASIL ÖLÇÜLDÜ

Maliyet modeli 1.2'nin yeni parça aralığı, 1.100 gerçek ilanın %57,9'unu kapsıyor; orta nokta hatası ortalama ×1,36. Değişim/onarım kararı kural tabanlı; gerçek eksper kararlarıyla henüz doğrulanmadı.

BUGÜN YENIDEN KONTROL

Aynı test ülkeye göre maliyet aralığı gösteriyor (TR / DE / UK / US). API fiyat sorgusu “Egea far”: 7 ilan, medyan 10.240 ₺ ✓.

EKSIK OLAN

Gerçek servis faturaları / eksper raporlarıyla kalibrasyon (Çekicin verisi).

Site demosu ↗ | Modül bölümü ↗ | Telegram /m2 ↗

🔩 3. Yedek parça tedarikçisi ve fiyatı

%60 tamam


NE ISTENDI
Yedek parça tedarikçilerini ve fiyatlarını göstermek.

ÖLÇÜLEN SONUÇ
ilanların ~%93'ü doğru parça + araç (yeni 2.618: %95)

NE ÇALIŞIYOR · NASIL ÖLÇÜLDÜ
Fiyat veritabanı 2.0: 3.718 ilan, 149 araç tipi (Türkiye'de 121 model × 10 parça), 2.756 ilan parça fotoğraflı. Yeni 2.618 ilanın elle denetimi (n=60): %95 doğru parça, %100 doğru araç, %95 fotoğraf parçayı gösteriyor; eski 1.100: %87,5. Fiyatlar ilan fiyatıdır (satış değil), anlık görüntüdür; canlı API yok.

BUGÜN YENIDEN KONTROL
Fiyat API'si ilanları 3 kontrollü fotoğrafla döndürüyor ✓. Parça fotoğrafları sayfası: 240 kontrollü fotoğraf ✓. Bot 1.10.1 önerilen parçanın fotoğraf albümünü gönderiyor (birim testli; canlı sohbet testi AI kotasını bekliyor).

EKSIK OLAN
Tedarikçi API anlaşmaları (canlı stok/fiyat), düzenli güncelleme, sıfır parça için ikinci TR kaynağı.



Site demosu ↗ | Modül bölümü ↗ | Telegram /m3 ↗

🎙 4. Yapay zekâ ile sesli müşteri rehberliği

%55 tamam


NE ISTENDI
Müşteriyi sesle yönlendirmek: konuşmayı anlamak ve cevap vermek.

ÖLÇÜLEN SONUÇ
konuşmanın %95–97'si doğru yazıya dökülüyor

NE ÇALIŞIYOR · NASIL ÖLÇÜLDÜ
12 Türkçe sürücü talebi (sentetik ses): kelime doğruluğu temiz sesde %97,4, araç gürültüsünde (5 dB) %94,9; anahtar kelimeler (yer, parça, model) %91–97. Gerçek arayanlarda daha düşük olabilir. Cevap şimdilik yazılı (TTS yok).

BUGÜN YENIDEN KONTROL
Bot webhook'u sağlıklı (bekleyen 0, hata yok) ✓. Konuşmadan yazıya bugün tekrar çalıştırılmadı (aynı bulut AI kotasını kullanıyor); son ölçüm gösteriliyor.

EKSIK OLAN
Sesli cevap (Türkçe TTS), telefon hattı / çağrı merkezi entegrasyonu, gerçek arama kayıtlarıyla test.



Site demosu ↗ | Modül bölümü ↗ | Telegram /m4 ↗

📍 5. Ücretsiz yakın nokta araması

%80 tamam

NE ISTENDI

En yakın servis, yedek parçacı, akaryakıt, şarj ve lastikçi (ücretsiz veri).

ÖLÇÜLEN SONUÇ

20/20 büyük ilde 15 km içinde servis bulundu (parçacı 18/20)

NE ÇALIŞIYOR · NASIL ÖLÇÜLDÜ


20 büyük ilde test: 15 km içinde en az 1 servis 20/20, en az 3 servis 17/20; yedek parçacı 18/20. (İsim aramasıyla önce 17/20 ve 12/20 idi; OSM etiket aramasıyla iyileşti.) Yalnız OpenStreetMap kayıtlı yerler; telefon/çalışma saati çoğu zaman yok.

BUGÜN YENIDEN KONTROL

Canlı API kontrolü, İstanbul (Sultanahmet): 5 servis döndü, örn. “Yedikule oto kaporta” ✓.

EKSIK OLAN

Çekicin'in anlaşmalı servis listesiyle birleştirme; şarj istasyonu verisinin uygulamaya eklenmesi.



Site demosu ↗ | Modül bölümü ↗ | Telegram /m5 ↗

🌱 6. Bekleme süresi ve çevresel etki

%30 tamam

NE ISTENDI

Bekleme süresi, emisyon ve yol güvenliğine etkisi.

ÖLÇÜLEN SONUÇ

yalnız simülasyon — gerçek veriyle doğrulanmadı

NE ÇALIŞIYOR · NASIL ÖLÇÜLDÜ


Açık simülatör: bekleme süresi ve CO_2 varsayımlarla hesaplanıyor. Gerçek müdahale süresi verisi olmadığı için doğruluk ölçülemedi. %70 azalma iddiası henüz kanıtlanmadı.

BUGÜN YENIDEN KONTROL

Simülatör sayfası açılıyor ✓. Hâlâ simülasyon; gerçek varış süresi verisi yok.

EKSIK OLAN

Pilot: gerçek çağrı → varış süreleri (Çekicin kayıtları), emisyon modeliyle ölçüm.



Site demosu ↗ | Modül bölümü ↗ | Telegram /m6 ↗

Ayrıca teslim edilenler

- 🚛 **Çekici mi, yol yardımı mı?** — 3 kısa sorudan sonra kural tabanlı karar · 21/21 senaryo testi geçti · gerçek çağrılarla henüz doğrulanmadı.
- 🤖 **Telegram AI asistanı** — Canlı: fotoğraf → hasar → 3 soru → karar → en yakın servis; sesli mesaj; modül menüsü /moduller. WhatsApp: altyapı hazır, Meta işletme hesabı gerekli.
- 🗂 **Fiyat veritabanı 2.1** — 3.718 ilan · 149 araç tipi · 10 parça · fiyat kaynakla %99,8 aynı (500 satır kontrol) · açık veri seti.
- ✅ **Canlı durum sayfası** — Ne çalışıyor, ne çalışmıyor; her maddenin testiyle: 18 çalışıyor · 4 kısmen · 1 çalışmıyor.

Demodan ürüne geçiş için sıradaki adımlar

1. Modül 1, 2, 3 ve 5'in Çekicin uygulamasına entegrasyonu (API hazır).
2. Çekicin'in kendi fotoğrafları, fatura / eksper raporları ve çağrı kayıtlarıyla eğitim ve kalibrasyon (KVKK onayı).
3. Türkçe sesli cevap (TTS) ve telefon hattı / çağrı merkezi bağlantısı.
4. Canlı stok ve fiyat için tedarikçi anlaşmaları; Çekicin'in anlaşmalı servisleriyle birleştirme.
5. Gerçek bekleme süresi ve CO_2 ölçümü için pilot (modül 6'yı kanıtlar veya düzeltir).

TEST IÇIN OKUTUN

Site | Telegram | Rapor

Tüm bağlantılar (tıklanabilir)

M1 · Site demosu	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/model-test.html?lang=tr
M1 · Modül bölümü	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/modules.html?lang=tr#m1
M1 · Telegram	https://t.me/Cekicin_bot?start=m1
M2 · Site demosu	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/maliyet.html?lang=tr
M2 · Modül bölümü	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/modules.html?lang=tr#m2
M2 · Telegram	https://t.me/Cekicin_bot?start=m2
M3 · Site demosu	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/price-db.html?lang=tr
M3 · Modül bölümü	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/modules.html?lang=tr#m3
M3 · Telegram	https://t.me/Cekicin_bot?start=m3
M4 · Site demosu	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/modules.html?lang=tr
M4 · Modül bölümü	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/modules.html?lang=tr#m4
M4 · Telegram	https://t.me/Cekicin_bot?start=m4
M5 · Site demosu	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/model-test.html?lang=tr
M5 · Modül bölümü	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/modules.html?lang=tr#m5
M5 · Telegram	https://t.me/Cekicin_bot?start=m5
M6 · Site demosu	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/impact.html?lang=tr
M6 · Modül bölümü	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/modules.html?lang=tr#m6
M6 · Telegram	https://t.me/Cekicin_bot?start=m6

Parça fotoğrafları	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/parts-photos.html?lang=tr
Fiyat veritabanı	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/price-db.html?lang=tr
Durum	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/status.html?lang=tr
Sürüm geçmişi	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/changelog.html?lang=tr
API health	https://cekicin-ai-api.elasa2next.workers.dev/v1/health
Video	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/report/roadmap-status-tr.mp4
Rapor sayfası	https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/report/index.html