

Informe de Inspección de Seguridad en Equipos de Izaje

EQUIPO: DISPOSITIVO DE IZAJE BAJO GANCHO

Fecha de Inspección: 02/10/2023

Cliente: PRSL S.R.L.

Lugar de Inspección: La Plata, Bs. As.

Propietario: PRSL S.R.L.

Ubicación: Predio de TECPLATA

Marca: PRSL PERSOL

Serie: 4-2023

Interno: 4-2023

OT: 33062

Modelo: Multipropósito 30 Ton

Año: 2023

Dominio: NO APLICA

Datos Técnicos

Capacidad de carga máxima (kg): 30000

Tara (kg): 2200

Tipo: Mecánico y estructural

Estado del equipo: Nuevo

Inspección General

Sin observaciones

Prueba Operativa

Sin observaciones

Ensayo con Carga

O: Observado S: Satisface NA: No Aplica

Item	Código	Observaciones
Elevación con carga	S	S

Condiciones de Ensayo

O: Observado S: Satisface NA: No Aplica

Peso elevado (kg)	37500
-------------------	-------






Instrumentos de Medición

Instrumento	Código
Dinamómetro	DIN 23

Observaciones Generales

1. El peso de la prueba de carga consistía de varias partes que fueron pesadas con el DIN. 2. Participó de la inspección y confección de la documentación Gustavo Cancian como inspector en entrenamiento.

Fotos



WORKLIFT S.A. inspeccionó el equipo descripto anteriormente y certifica que Cumple con los requerimientos de la norma ASME B30.20-2021 y la Ley 19.587* de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios.

Próxima Inspección (fecha recomendada): 02/10/2024

Inspector: Enrique Martinez

Oficina Técnica: Mark Barrios

Responsable Técnico: Sergio Faijoo

Este documento no puede reproducirse de manera parcial.

*La legislación citada se encuentra fuera del alcance de la acreditación del OAA.

Firmado en CABA



Firma digital emitida por Certificador Licenciado según Res. SG No 44/15.
Certificado emitido por DIGILOGIX S.A. <http://www.digilogix.com.ar/>