

 <b>IRAM</b> Instituto Argentino de Normalización y Certificación	<b>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</b>	<b>DC-FI 582</b>
---	-----------------------------------	------------------

**Informe de Inspección de Grampa de Izaje**

<b>Revisión</b> <b>00</b>	<b>Enero 2024</b>	<b>Página</b> <b>1 de 6</b>
------------------------------	-------------------	--------------------------------

LUGAR DE INSPECCIÓN:	RUTA 41 Y RUTA ACCESO A COMPLEJO MIGLIOZZI - BARADERO - BS AS
FECHA:	04/01/2024
PROPIETARIO:	PRSL S.R.L.
ACTA/INFORME:	ACTA-1603-20240108/INF-1603-20240108
NRO OBLEA:	NO APLICA

**DATOS DEL EQUIPO**

TIPO		GRAMPA J
MARCA		PERSOL
MODELO		2,5 T
N° DE SERIE		2-2024 / OC N°030539
AÑO		2024
IDENTIFICACION		2-2024 / OC N°030539

**DATOS TÉCNICOS**

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA (KG)		2500
TARA (KG)		62



Informe de Inspección de Grampa de Izaje

Revisión  
00

Enero 2024

Página  
2 de 6

INSPECCIÓN VISUAL

MEMORIA DE CÁLCULO / PLANOS	Satisfactorio	
CERTIFICADO DE CALIDAD DE FABRICANTE	No Aplica	
INFORME DE END	No Aplica	
INDICACIÓN DE CAPACIDAD MÁXIMA	Satisfactorio	
ESTRUCTURA	Satisfactorio	
OJAL / ACOPLA GANCHO	Satisfactorio	
SOLDADURAS	No Aplica	
ÓXIDO	Satisfactorio	

ENSAYO DE CARGAS

CARGA DE ENSAYO (KG)		3124
DEFORMACIÓN / FISURAS	Satisfactorio	
DESEMPEÑO	SATISFACTORIO	

INSTRUMENTO UTILIZADO

		CM-IRAM N°15/ CAL-IRAM N°23 / DIN-10
--	--	--------------------------------------



Instituto Argentino  
de Normalización  
y Certificación

## DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

DC-FI 582

### Informe de Inspección de Grampa de Izaje

Revisión  
00

Enero 2024

Página  
3 de 6

#### OBSERVACIONES GENERALES:

De acuerdo a la norma ASME B30.20:2018 esta unidad esta APTA para su uso debiéndose prestar atención a las recomendaciones del fabricante y normas vigentes.

El presente informe es el resultado de la inspección del equipo/accesorio en la fecha arriba indicada y no releva al propietario de las obligaciones que surgen de la aplicación de la legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo y su responsabilidad por la operación del equipo/ accesorio en condiciones seguras y de efectuar el mantenimiento recomendado por el fabricante y las reparaciones y/o rectificaciones de los defectos que puedan producirse posteriormente.

**RECOMENDACIÓN DE PRÓXIMA INSPECCIÓN: 04/07/2024**

FIRMA DEL INSPECTOR  
PIPITO MATIAS

FIRMA DEL REVISOR  
ASPREA PABLO



Instituto Argentino  
de Normalización  
y Certificación

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

DC-FI 582

Informe de Inspección de Grampa de Izaje

Revisión  
00

Enero 2024

Página  
4 de 6

ANEXO FOTOGRÁFICO



OBS: VISTA GRAMPA



OBS: VISTA GRAMPA CON ESQUEMA DE PINTURAS COMPLETO





Instituto Argentino  
de Normalización  
y Certificación

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

DC-FI 582

Informe de Inspección de Grampa de Izaje

Revisión  
00

Enero 2024

Página  
5 de 6



OBS: PLACA DE DATOS



OBS: PLACA DE DATOS



**OBS: INDICACION DE CAPACIDAD MAXIMA**

---



Informe de Inspección de Grampa de Izaje

Revisión  
00

Enero 2024

Página  
6 de 6



OBS: ENSAYO DE CARGAS



OBS: MEDICION DE CARGA DE ENSAYO CON DINAMOMETRO