

Aplikasi Pelaporan Maintenance Mesin Parkir
Riwayat Laporan Maintenance Mesin
Nama Petugas SLAMET HARIYANTO

No	Tanggal	Lokasi	Status Mesin	File	Keterangan
1	04/02/2020	PT.123	Sangat Baik	fotomesin.jp	Kondisi mesin sudah aman, kerusakan yang ada sudah diperbaiki, perlu cek kondisi 3 hari lagi.
2	04/03/2020	PT.ABC	Kerusakan R	mesin2.jpg	Kondisi masih normal, penggantian komponen sudah dilakukan.

Tanggal Cetak 30 Mei 2020
M. Aditya Tirtama
2022161094