

Aplikasi Pelaporan Maintenance Mesin Parkir
Riwayat Laporan Maintenance Mesin

No	Tanggal	Lokasi	Nama Petugas	Status Mesin	File
1	04/02/2020	PT.123	M Aditya Tirtama	Sangat Baik	fotomesin.jp
2	04/03/2020	PT.ABC	Andika Pratama	Kerusakan R	mesin2.jpg

Tanggal Cetak 30 Mei 2020

M. Aditya Tirtama

2022161094

Keterangan
Kondisi mesin sudah aman, kerusakan yang ada sudah diperbaiki, perlu cek kondisi 3 hari lagi.
Kondisi masih normal, penggantian komponen sudah dilakukan.