



Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

Belo Horizonte 23 de outubro de 2023

Relatório de Fiscalização.

Empresa: ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 59.225.698/0001-96

Cidade: GOIANÁ - MG

Obra: LINHA DE TRANSMISSÃO

Número de funcionários: 300

Tipo de Obra: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA E LINHA DE TRANSMISSÃO.

Localização da Obra: MG-353, Goianá - MG, 36152-000

No dia 19 de outubro de 2023, foi realizada Visita no canteiro de obra da empresa ZOPONE Engenharia e comercio LTDA em GOIANÁ-MG, no sentido de apurar denúncias de condições de trabalho dos colaboradores e reclamações trabalhistas elencadas abaixo, e ainda orientar aos mesmos quanto dúvidas referentes à CCT – Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e NR- Normas Regulamentadoras.

Foi apresentado ao SITICOP-MG as seguintes reclamações e reivindicações através de denúncias feitas por telefone:

- **TENDO EM VISTA A TRANSFERENCIA DOS TRABALHADORES DA OBRA DE GOIANÁ PARA LEOPOLDINA-MG.**
- **QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO;** os trabalhadores alegam que a comida fornecida nas frentes de serviços está de péssima qualidade e que as vezes chega até azeda, tendo em vista as marmitas serem entregues pelo restaurante as 06:40hs da manha e ficarem armazenadas em caixa térmica até o horário do almoço.
- **BAIXADA;** os trabalhadores reivindicam melhorias na baixada inclusive a disponibilidade de passagem aérea tendo em vista gastarem mais tempo na estrada indo de ônibus do que fica em casa com a família
- **TICKET ou CARTÃO ALIMENTAÇÃO;** os trabalhadores reivindicam o que a empresa pague um ticket e ou cartão alimentação.
- **CONDIÇÕES DOS ALOJAMENTOS;** os trabalhadores pedem melhoria nas condições dos alojamentos.
- **VIGIA TRABALHA 12X36;** não tem e nem paga intervalo para repouso e ou alimentação.
- **QUE SEJA APLICADO OS MESMOS BENEFICIOS QUE FOI DADO PARA OBRA DO RIO DE JANEIRO,** onde houve paralização.

Ao chegar na portaria o Representante e Diretor do SITICOP-MG Sr. GEORGE WASHINGTON SOARES PEREIRA se identificou apresentando carteirinha de identificação pedindo para falar com um responsável da empresa para que assim pudesse acompanhá-lo em uma visita pela obra. Fomos recebidos pelo Engenheiro de Campo da empresa ZOPONE Engenharia e comércio LTDA Sr. DIEGO ALBANO. Foi informado pelo mesmo que não seria possível permitir a entrada no canteiro tendo em vista que o Administrativo da obra não se encontrava no local. O Representante do SITICOP-MG manifestou a extrema necessidade de haver esta fiscalização devido as denúncias recebidas. O Engenheiro DIEGO ALBANO entrou em contato com o Administrativo da obra que autorizou nossa entrada.

Após a liberação do acesso ao canteiro iniciamos os trabalhos visitando todos os setores da empresa conforme fotos anexadas abaixo.

OBSERVAÇÃO: FOTOS REGISTRADAS NO DIA DA FISCALIZAÇÃO.

*Placa da obra;





Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

***PORTARIA DA MINA CACHOEIRA.**



***Patio da obra.**



***Área de vivencia e local de bater ponto, coberta com bebedor.**



***Refeitório; área sem cobertura, com exposição aos agentes nocivos a saúde.**



***Banheiro; não possui vestiário no canteiro.**



***Área de ambulatório;**



***Almoxarifado;**



***Área de fumante; inadequada tendo em vista ser encostada no almoxarifado.**



***Áreas de descarte de resíduos;**



***Estocagem de equipamentos;**



***Trabalhadores aguardando a saída para as frentes de serviço.**



***Restaurante responsável pelo fornecimento da alimentação.**



Segue em anexo ofício solicitando a marcação de uma reunião em caráter de urgência com representantes da empresa para que possamos tratar de assuntos pertinentes e necessários.

Responsável pela visita:

GEORGE WASHINGTON SOARES PEREIRA
DIRETOR / SITICOP-MG