

Mallikohtainen vikatilasto
Katsastusvuosi 2015
Käyttöönottovuosi 2012

| Merkki | Malli | Hylkäys % | Yleisin hylkäyssyy | Toiseksi yleisin hylkäyssyy | Kolmanneksi yleisin hylkäyssyy |
|------------------------|--------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kaikki yhteensä | | 3,0 | | | |
| Audi | A7 | 0,0 | | | |
| Suzuki | SWIFT | 0,0 | | | |
| Suzuki | SX4 | 0,3 | | | |
| Toyota | COROLLA | 0,5 | | | |
| Seat | LEON | 0,6 | | | |
| Skoda | ROOMSTER | 0,6 | | | |
| Toyota | LAND CRUISER | 0,7 | | | |
| Honda | JAZZ | 0,7 | | | |
| Mitsubishi | OUTLANDER | 0,9 | | | |
| Volkswagen | TIGUAN | 1,0 | Bensiinimootorin pakokaasumittaus | Valmistajan kilpi | Valmistenumero |
| Toyota | AURIS | 1,0 | | | |
| Seat | IBIZA | 1,0 | | | |
| Toyota | PRIUS | 1,1 | | | |
| Ford | KUGA | 1,1 | | | |
| Volvo | XC 60 | 1,1 | Taka-akselisto | Valmistajan kilpi | Renkaat ja vanteet |
| Audi | Q3 | 1,1 | Käyttäjän dynometritesti | Valmistajan kilpi | |
| Skoda | YETI | 1,1 | | | |
| Mazda | 3 | 1,1 | | | |
| Nissan | JUKE | 1,1 | | | |
| Audi | Q5 | 1,2 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Polttoainevuodot | Koeajo |
| Audi | A5 | 1,2 | | | |
| Skoda | CITIGO | 1,2 | | | |
| Mini | COOPER/ ONE | 1,2 | | | |
| Honda | CIVIC | 1,2 | | | |
| Toyota | YARIS | 1,2 | | | |
| Peugeot | 208 | 1,4 | | | |
| Skoda | OCTAVIA | 1,4 | | | |
| Volkswagen | UP! | 1,4 | | | |
| Audi | A4 | 1,5 | | | |
| Volkswagen | GOLF | 1,5 | Bensiinimootorin pakokaasumittaus | Renkaat ja vanteet | Jousitus ja iskunvaimennus |
| Toyota | AVENSIS | 1,5 | | | |
| Seat | EXEO | 1,5 | Dieselmootorin pakokaasumittaus | Renkaat ja vanteet | Käyttäjän |
| Mitsubishi | ASX | 1,6 | | | |
| Suzuki | ALTO | 1,6 | | | |
| Volkswagen | BEETLE | 1,6 | | | |
| Audi | A6 | 1,6 | | | |
| Honda | CR-V | 1,7 | | | |
| Mazda | 6 | 1,7 | | | |
| Volkswagen | CC | 1,7 | Valmistajan kilpi | Renkaat ja vanteet | |
| Honda | ACCORD | 1,8 | | | |
| Nissan | QASHQAI | 1,8 | | | |
| Toyota | VERSO-S | 1,8 | | | |
| Kia | SOUL | 1,8 | | | |
| Opel | ZAFIRA | 1,9 | | | |
| Mercedes-Benz | GLK | 1,9 | | | |
| Audi | A3 | 1,9 | Renkaat ja vanteet | Bensiinimootorin pakokaasumittaus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
| Volkswagen | JETTA | 2,0 | Bensiinimootorin pakokaasumittaus | Käyttäjän | Renkaat ja vanteet |
| Volvo | S40 | 2,0 | | | |
| Ford | FIESTA | 2,0 | Ohjausnivelet ja -tangot | Renkaat ja vanteet | Valmistajan kilpi |
| Skoda | FABIA | 2,0 | | | |
| Volkswagen | PASSAT | 2,0 | Renkaat ja vanteet | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Jousitus ja iskunvaimennus |
| Hyundai | I30 | 2,0 | Seisontajarrun dynometritesti | Valmistajan kilpi | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
| Ford | FOCUS | 2,1 | | | |
| Toyota | RAV4 | 2,1 | | | |
| Lexus | CT200H | 2,1 | | | |
| Volkswagen | POLO | 2,2 | Jousitus ja iskunvaimennus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Käyttäjän |
| Volvo | V50 | 2,2 | Renkaat ja vanteet | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttäjän |
| Opel | ASTRA | 2,2 | | | |
| Skoda | SUPERB | 2,2 | | | |
| Mercedes-Benz | M | 2,3 | | | |
| Volvo | C70 | 2,3 | | | |
| Citroen | DS5 | 2,4 | | | |
| Volkswagen | SHARAN | 2,4 | | | |
| Volkswagen | TOURAN | 2,4 | Renkaat ja vanteet | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus |
| Nissan | NOTE | 2,6 | | | |
| Kia | OPTIMA | 2,6 | | | |
| BMW | 1 | 2,6 | | | |
| Ford | FOCUS C-MAX | 2,7 | Renkaat ja vanteet | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
| Kia | RIO | 2,7 | | | |
| Toyota | VERSO | 2,7 | | | |
| Subaru | XV | 2,8 | | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kia | CEED | 2,8 | Seisontajarrun dynamometritesti | Renkaat ja vanteet | Etuakselisto |
| Citroen | DS3 | 2,8 | | | |
| Audi | A1 | 2,9 | Renkaat ja vanteet | Bensiinimootorin pakokaasumittaus | Etuakselisto |
| BMW | 3 | 3,0 | Valmistajan kilpi | Renkaat ja vanteet | Rekisterimerkinnät |
| Mercedes-Benz | C | 3,0 | | | |
| Subaru | LEGACY | 3,1 | | | |
| Nissan | MICRA | 3,2 | | | |
| Opel | INSIGNIA | 3,2 | Käyttöjarru | Renkaat ja vanteet | Taka-akselisto |
| Toyota | AYGO | 3,2 | | | |
| Chevrolet | AVEO | 3,2 | | | |
| Mercedes-Benz | B | 3,3 | Renkaat ja vanteet | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Jousitus ja iskunvaimennus |
| Citroen | C3 | 3,3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet |
| Citroen | BERLINGO | 3,3 | | | |
| Mercedes-Benz | CLS | 3,5 | | | |
| Renault | MEGANE | 3,5 | | | |
| Dacia | DUSTER | 3,6 | | | |
| Peugeot | 107 | 3,7 | | | |
| Volvo | V40 | 3,7 | Jousitus ja iskunvaimennus | Valmistajan kilpi | Taka-akselisto |
| Seat | ALTEA | 3,7 | | | |
| Subaru | FORESTER | 3,8 | | | |
| Citroen | C1 | 3,8 | | | |
| BMW | X3 | 3,9 | Valmistajan kilpi | Renkaat ja vanteet | Rekisterimerkinnät |
| Alfa Romeo | GIULIETTA | 3,9 | | | |
| Renault | TWINGO | 4,0 | | | |
| Kia | VENGA | 4,1 | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru | Seisontajarrun dynamometritesti |
| BMW | 5 | 4,1 | Renkaat ja vanteet | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus |
| Opel | CORSA | 4,1 | | | |
| Hyundai | I20 | 4,3 | Käyttöjarrun dynamometritesti | Jousitus ja iskunvaimennus | Seisontajarrun dynamometritesti |
| Mazda | 5 | 4,3 | | | |
| Ford | MONDEO | 4,3 | Renkaat ja vanteet | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot |
| Kia | PICANTO | 4,4 | | | |
| Peugeot | 508 | 4,4 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Valmistajan kilpi | Bensiinimootorin pakokaasumittaus |
| Mercedes-Benz | A | 4,6 | Jousitus ja iskunvaimennus | Renkaat ja vanteet | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
| Chevrolet | CRUZE | 4,8 | Valmistajan kilpi | Käyttöjarrun dynamometritesti | Käyttöjarru |
| Chevrolet | ORLANDO | 4,8 | | | |
| Citroen | C4 | 4,9 | Valmistajan kilpi | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Rekisterimerkinnät |
| Kia | SORENTO | 5,2 | | | |
| Seat | ALHAMBRA | 5,4 | | | |
| Peugeot | 308 | 5,4 | Valmistajan kilpi | Etuakselisto | Rekisterimerkinnät |
| Hyundai | IX20 | 5,5 | | | |
| Ford | S-MAX | 5,8 | | | |
| Volvo | V60 | 6,1 | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet | Taka-akselisto |
| Fiat | PUNTO | 6,3 | | | |
| Volvo | S80 | 6,3 | | | |
| Land Rover | RANGE ROVER | 6,4 | | | |
| Volkswagen | CADDY | 6,7 | Renkaat ja vanteet | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus |
| Peugeot | 5008 | 6,7 | | | |
| Peugeot | 3008 | 6,8 | Valmistajan kilpi | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet |
| Opel | MERIVA | 7,0 | | | |
| Volvo | S60 | 7,3 | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet | Taka-akselisto |
| Kia | SPORTAGE | 7,5 | Ohjausnivelet ja -tangot | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru |
| Hyundai | IX35 | 7,6 | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru | Valmistajan kilpi |
| Ford | TRANSIT | 7,7 | | | |
| Mercedes-Benz | E | 7,8 | Renkaat ja vanteet | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru |
| Citroen | C4 PICASSO | 8,1 | | | |
| Hyundai | I40 | 8,2 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Taka-akselisto |
| Volvo | V70 | 8,5 | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet | Käyttöjarru |
| Renault | CLIO | 8,6 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Jousitus ja iskunvaimennus |
| Jeep | COMPASS | 8,8 | Taka-akselisto | Valmistajan kilpi | Jarruvalo |
| Volkswagen | CARAVELLE | 9,4 | | | |
| Peugeot | 206 | 11,7 | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarrun dynamometritesti | Renkaat ja vanteet |
| Citroen | C5 | 11,9 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet |
| Fiat | 500 | 12,3 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Jousitus ja iskunvaimennus |
| Volkswagen | KOMBI | 20,1 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru |