



CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CÔNG NGHIỆP I
Địa chỉ: Số 6, ngách 77 ngõ 197, Đường Trần Phú, Phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 0777 374 522 Email: tci.kiemdinh1@gmail.com Website: kiemdinhtci.com

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2026

KẾT QUẢ KIỂM TRA
DIỆN TRỞ TIẾP ĐỊA HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
Số : 01328/HTCS-TCI

ĐƠN VỊ YÊU CẦU : CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Địa chỉ : Lô CN-10-28, Khu công nghiệp Vân Trung, Phường Nếnh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Đối tượng kiểm tra : Đo Tiếp địa hệ thống chống sét.
Hình thức kiểm tra : Lần đầu ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐
ĐƠN VỊ KIỂM TRA : CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CÔNG NGHIỆP I
Người kiểm tra : Ks.Võ Văn Cường
Tiêu chuẩn áp dụng : TCXDVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
Phương pháp đo : Phương pháp đo 3 cực theo sơ đồ máy đo.
Thiết bị đo kiểm tra : EARTH TEST MODEL 4105A; KYORITSU - Nhật Bản.
Vị trí lắp đặt : Xưởng sản xuất
Người chứng kiến : Nguyễn Thị Lệ Chi Chức vụ: Hành chính nhân sự
Thời gian kiểm tra : Ngày 05/05/2026
Đ/K môi trường kiểm tra: Trời nắng, đất ẩm.

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA:

Stt	Điểm đo	$R_{Đ0 TB} (\Omega)$	Hệ số K	$R_{ĐG} (\Omega)$	Đánh giá $R_{ĐG}(\Omega) \leq 10$
01	Hộp tiếp địa	0,11	1,2	0,22	Đạt

- $R_{Đ0 TB}(\Omega)$: Giá trị điện trở đo trung bình của các lượt đo.
- $R_{ĐG}(\Omega) = R_{Đ0 TB}(\Omega) \times \text{Hệ số K}$ (hệ số mùa).

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

2.1 Kết luận:

- Trị số điện trở nối đất của các hệ thống tiếp đất trên tại thời điểm đo: **Đạt yêu cầu**

2.2 Kiến nghị:

- Thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống và thực hiện đầy đủ các quy định PCCC.
- Thời gian kiểm tra lần tới: **05/05/2027**

NGƯỜI KIỂM TRA

Ks.Võ Văn Cường

**CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN
KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CÔNG NGHIỆP I**



GIÁM ĐỐC
Trần Đình Hiền