

ใบแจ้งเคลมสินค้า





เลขที่ JOB งาน : 21-42/0009 วันที่ยื่นขอเคลม : 6/03/2021

วันที่ต้องการของเคลมกับมาใช้งาน : 6/03/2021 หมายเลขใบขนส่งสินค้า : 69/0002

ชื่อและสกุล ผู้ขอเคลม : ศิริกมล แผนก / ฝ่าย ที่ขอเคลม : PP

ชื่อบริษัท Supplier (บันทึกให้ถูกต้อง) : โชนโซล มีมท 00ขฉ. จำกัด

ลำดับ	ชื่อสินค้า	รายละเอียดความเสียหาย	จำนวน
1	Ground Bolt	เห็นจากภาพแล้วไม่พบข้อผิดพลาด	1
	แกล้งทังตัว	เห็นจากภาพแล้วเห็นรอยร้าวที่หัวของbolt	
		ไม่พบความเสียหาย	
		การชำรุดไปจากตัวสินค้าไม่พบความเสียหาย	
		พบรอยร้าวที่หัวของbolt	

ลงชื่อผู้แจ้งเคลมสินค้า :	ลงชื่อผู้อนุมัติ ผู้จัดการแผนกขึ้นไป :	ลงชื่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้า :	ลงชื่อเจ้าหน้าที่จัดซื้อ :
			
()	()	()	()
วันที่ <u>6/3/2021</u>	วันที่ <u>6/3/21</u>	วันที่ <u>6/3/21</u>	วันที่ <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

ส่วนของฝ่ายจัดซื้อ กรณีที่ไม่สามารถเคลมคืนสินค้าได้ให้ระบุเหตุผล และแจ้งให้ทางฝ่ายบริหารทราบ

เหตุผลที่ไม่สามารถเคลมคืนสินค้าได้ : _____

รายงานโดย : _____ (คุณศศิภา ธรรมมณกุล) ผจก.จัดซื้อและคลังสินค้า วันที่...../...../.....	รับทราบโดย : _____ (คุณบริพัทธ์ ธรรมมณกุล) รองประธานกรรมการผู้บริหาร วันที่...../...../.....
--	---




SUTEE TANKERS AND SPECIAL TRUCK
One stop SERVICE, Tank Manufacturer

Head Office: 10/10 Moo 10, Highway 10, Bang Pakong, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
Tel: 089-000-1111 Fax: 089-000-1112
Branch Office: 10/10 Moo 10, Highway 10, Bang Pakong, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
Tel: 089-000-1111 Fax: 089-000-1112



PRODUCTION	รายการक्रम	DOC NO.:	1
		REV.:	0
		DATE.:	06-03-26
CLIENT NAME	บริษัท ไร่ศรีพัฒน์เกษตร จำกัด	MODEL.:	SPTS-50000-01F
SUTEE JOB NO.:	JT-69/0009	SERIAL NO.:	E2406124G02
PROJECT.:	-	DRAWING NO.:	
CHASSIS NO.:	STT373-0279-15	การติดตั้งข้อมูล:	VDO ☐ ภาพถ่าย ☐ เอกสาร ☐

Ground Bolt เชื้อวัดค่าไม่ได้



สรุปผลการตรวจสอบ: ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ผู้รับผิดชอบ:

QC Inspector

QC Engineer

Production Engineer