

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO COM-2026-0001	FECHA DE LA REVISTA 25/06/2026	HORA DE LA COMISIÓN 08:00
IDENTIFICADOR KIA PLATA	PLACAS DBC-094-A	ESTADO Finalizada
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO Dirección General - DG	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO Administrador Sistema	CONDUCTOR ROBERTO NAVARRO
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAE EL VEHÍCULO)		

DESTINO

la paz

MOTIVO DEL VIAJE

dfsdfs

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA 08:00	KILOMETRAJE SALIDA 12,926	COMBUSTIBLE SALIDA 100%
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

OBSERVACIONES DE SALIDA

tobo bine

NIVELES DE LÍQUIDOS (SALIDA)**Aceite de motor:** Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno**Líquido limpiaparabrisas:** Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno**LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (SALIDA)**

No tiene luces prendidas.

HERRAMIENTAS ENTREGADAS EN SALIDA

Botiquín Cruceta Extintor Gato hidráulico Linterna Llanta de refacción Triángulos

FIRMA DEL CONDUCTOR**FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO****AUTORIZA SALIDA (SUPERVISOR)**

ROBERTO NAVARRO

Administrador Sistema

Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.

CONTROL DE REGRESO

FOLIO: COM-2026-0001 VEHÍCULO: KIA PLATA PLACAS: DBC-094-A CONDUCTOR: ROBERTO NAVARRO DESTINO: la paz

CONTROL DE REGRESO

HORA DE REGRESO	KILOMETRAJE REGRESO	KM RECORRIDOS
11:17	13,000	74
COMBUSTIBLE REGRESO	RENDIMIENTO (KM/L)	LITROS CONSUMIDOS
50%	3.29	22.50

NIVELES DE LÍQUIDOS (REGRESO)

Aceite de motor: Lleno Líquido de frenos: Lleno Refrigerante / anticongelante: Lleno Dirección hidráulica: Lleno
Líquido limpiaparabrisas: Lleno Líquido de transmisión: Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (REGRESO)

No tiene luces prendidas.

HERRAMIENTAS QUE REGRESARON

Botiquín Cruceta Extintor Gato hidráulico Linterna Llanta de refacción Triángulos

FIRMA CONDUCTOR (REGRESO)

RECIBE VEHÍCULO

ROBERTO NAVARRO

Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.