

DATOS DE LA INSPECCIÓN

FOLIO DEL DOCUMENTO INS-2026-0003	IDENTIFICADOR VEHÍCULO KIA BLANCO
FECHA DE INSPECCIÓN 22/06/2026	FECHA DE REGISTRO EN SISTEMA 24/06/2026 10:40
KILOMETRAJE AL INSPECCIONAR 15,140 km	NIVEL DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN Administrador Sistema	RESULTADO GENERAL Aprobada

DAÑOS NO RESUELTOS DEL VEHÍCULO

No.	Tipo	Ubicación	Estado	Fecha de reporte	Descripción
1	Golpe	PUERTA Y GUARDAFANGO DERECHO	Reportado	18/06/2026 10:32	3 REYONES EN PUERTA DERECHA Y 1 RAYON EN GUARDAFANGO DERECHO

OBSERVACIONES GENERALES**CHECKLIST DE INSPECCIÓN**

Ítem	Bueno	Regular	Malo	Observaciones
Aceite	☒	☐	☐	
Anticongelante	☒	☐	☐	
Frenos	☒	☐	☐	
Dirección hidráulica	☒	☐	☐	
Batería	☒	☐	☐	
Luces	☒	☐	☐	
Direccionales	☒	☐	☐	
Llantas	☒	☐	☐	
Suspensión	☒	☐	☐	
Herramientas	☒	☐	☐	
Equipo de emergencia	☒	☐	☐	

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS

No tiene luces prendidas.

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN	FIRMA DEL CONDUCTOR	VO. BO. SUPERVISOR
Administrador Sistema	Nombre y firma	Nombre y firma