CECyTE Baja California Sur

Bitácora de Inspección Vehicular

Folio: INS-2026-0004 · Vehículo PICK UP

DATOS DE LA INSPECCIÓN

FOLIO DEL DOCUMENTO
INS-2026-0004

IDENTIFICADOR VEHÍCULO
PICK UP

FECHA DE INSPECCIÓN
25/06/2026

FECHA DE REGISTRO EN SISTEMA
25/06/2026 12:27

KILOMETRAJE AL INSPECCIONAR
12,926 km

NIVEL DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)
25%

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
Administrador Sistema

RESULTADO GENERAL
Aprobada

DAÑOS NO RESUELTOS DEL VEHÍCULO

No.	Tipo	Ubicación	Estado	Fecha de reporte	Descripción
3	Rayon	BATEA	Reportado	24/06/2026 08:23	RAYONES EN CAJA COSTADO DERECHO Y TAPA TRASERA

OBSERVACIONES GENERALES

nada tiene

CHECKLIST DE INSPECCIÓN

Ítem	Bueno	Regular	Malo	Observaciones
Aceite	■	□	□	
Anticongelante	■	□	□	
Frenos	■	□	□	
Dirección hidráulica	■	□	□	
Batería	■	□	□	
Luces	■	□	□	
Direccionales	■	□	□	
Llantas	■	□	□	
Suspensión	■	□	□	
Herramientas	■	□	□	
Equipo de emergencia	■	□	□	

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS

Dirección asistida · Control de estabilidad (ESP) · Precalentamiento (diésel) · Control de tracción

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN	FIRMA DEL CONDUCTOR	VO. BO. SUPERVISOR
Administrador Sistema	Nombre y firma	Nombre y firma