

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO COM-2026-0023	FECHA DE LA REVISTA 24/06/2026	HORA DE LA COMISIÓN 07:00
IDENTIFICADOR KIA PLATA	PLACAS DBC-094-A	ESTADO Finalizada
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO Administraci??n - LP	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO Administrador Sistema	CONDUCTOR ROBERTO NAVARRO
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAE EL VEHÍCULO) ROBERTO NAVARRO		

DESTINO**MOTIVO DEL VIAJE**

CONSTITUCION

EVALUACION

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA 07:00	KILOMETRAJE SALIDA 12,979	COMBUSTIBLE SALIDA 100%
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

OBSERVACIONES DE SALIDA**NIVELES DE LÍQUIDOS (SALIDA)****Aceite de motor:** Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno**Líquido limpiaparabrisas:** Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno**LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (SALIDA)**

No tiene luces prendidas.

FIRMA DEL CONDUCTOR**FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO****AUTORIZA SALIDA (SUPERVISOR)**

ROBERTO NAVARRO

Administrador Sistema

Nombre y firma

CONTROL DE REGRESO

HORA DE REGRESO 18:57	KILOMETRAJE REGRESO 13,435	KM RECORRIDOS 456
COMBUSTIBLE REGRESO 25%	RENDIMIENTO (KM/L) 13.51	LITROS CONSUMIDOS 33.75

NIVELES DE LÍQUIDOS (REGRESO)**Aceite de motor:** Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno**Líquido limpiaparabrisas:** Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno**LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (REGRESO)**

No tiene luces prendidas.

FIRMA CONDUCTOR (REGRESO)**RECIBE VEHÍCULO****VO. BO. TRANSPORTE**

ROBERTO NAVARRO

ROBERTO NAVARRO

Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.