

DATOS DE LA INSPECCIÓN

IDENTIFICADOR	FECHA
VEH-001	15/06/2026
KILOMETRAJE	RESPONSABLE
78,555 km	Carlos Mendoza
RESULTADO GENERAL	FECHA REGISTRO
Aprobada	15/06/2026 13:39

OBSERVACIONES GENERALES

CHECKLIST DE INSPECCIÓN

Ítem	Bueno	Regular	Malo	Observaciones
Aceite	●	○	○	
Anticongelante	●	○	○	
Frenos	○	●	○	se escucha un leve rechinido
Dirección hidráulica	●	○	○	
Batería	●	○	○	
Luces	●	○	○	
Direccionales	●	○	○	
Llantas	●	○	○	
Suspensión	●	○	○	
Herramientas	●	○	○	
Equipo de emergencia	●	○	○	

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN	FIRMA DEL CONDUCTOR	VO. BO. SUPERVISOR
Carlos Mendoza	Nombre y firma	Nombre y firma