

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO	FECHA DE LA REVISTA	HORA DE LA COMISIÓN
COM-2026-0004	16/06/2026	08:00
IDENTIFICADOR	PLACAS	ESTADO
VEH-002	XYZ789B	Finalizada
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	CONDUCTOR
Dirección General	Administrador Sistema	Carlos
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAER EL VEHÍCULO)		
Ana Torres		
DESTINO		MOTIVO DEL VIAJE
dswads		sdadad

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE REGRESO

HORA DE REGRESO	KILOMETRAJE REGRESO	KM RECORRIDOS
14:49	250,000	182,110
COMBUSTIBLE REGRESO (%)	RENDIMIENTO (KM/L)	LITROS CONSUMIDOS
50.00	4,552.75	40.00
NIVELES DE LÍQUIDOS (REGRESO)		
Aceite de motor: Medio Líquido de frenos: Medio Refrigerante / anticongelante: Medio Dirección hidráulica: Medio Líquido limpiaparabrisas: Medio Líquido de transmisión: Medio		
LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (REGRESO)		
 ABS  Freno de estacionamiento  Sistema de frenos  Desgaste de pastillas  Presionar pedal de freno		

FIRMA CONDUCTOR (REGRESO)	RECIBE VEHÍCULO	VO. BO. TRANSPORTE
Carlos	Ana Torres	Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.