

DATOS DEL REPORTE

NO. REPORTE

2

FECHA REPORTE

17/06/2026 10:21

VEHÍCULO

VEH-003

PLACAS

DEF456C

TIPO DE DAÑO

Rayon

ESTADO

Reportado

UBICACIÓN EN VEHÍCULO

puerta trasera izquierda

REPORTADO POR

Administrador Sistema

DESCRIPCIÓN DETALLADA

dano leve por un arbol

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**SEGUIMIENTO DEL DAÑO**

Fecha	Estado anterior	Estado nuevo	Comentario	Registró

FIRMASFIRMA QUIEN REPORTA
Administrador SistemaVO. BO. SUPERVISOR
Nombre y firmaRECIBE TALLER / EVALUACIÓN
Nombre y firma