

DATOS DE LA INSPECCIÓN

FOLIO DEL DOCUMENTO INS-2026-0001	IDENTIFICADOR VEHÍCULO KIA PLATA
FECHA DE INSPECCIÓN 22/06/2026	FECHA DE REGISTRO EN SISTEMA 25/06/2026 13:49
KILOMETRAJE AL INSPECCIONAR 12,926 km	NIVEL DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) 75%
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN Administrador Sistema	RESULTADO GENERAL Aprobada

DAÑOS NO RESUELTOS DEL VEHÍCULO

No.	Tipo	Ubicación	Estado	Fecha de reporte	Descripción
2	Golpe	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO ABAJO	Reportado	18/06/2026 11:37	1 RAYON EN GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERO PARTE DE ABAJO

OBSERVACIONES GENERALES**CHECKLIST DE INSPECCIÓN**

Ítem	Bueno	Regular	Malo	Observaciones
Aceite	☒	☐	☐	
Anticongelante	☒	☐	☐	
Frenos	☒	☐	☐	
Dirección hidráulica	☒	☐	☐	
Batería	☒	☐	☐	
Luces	☒	☐	☐	
Direccionales	☒	☐	☐	
Llantas	☒	☐	☐	
Suspensión	☒	☐	☐	
Herramientas	☒	☐	☐	
Equipo de emergencia	☒	☐	☐	

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS

No tiene luces prendidas.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Administrador Sistema