

DATOS DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE OFICIO DE COMISIÓN COM-2026-0023	FECHA DE LA REVISTA 24/06/2026	HORA DE LA COMISIÓN 07:00
IDENTIFICADOR KIA PLATA	PLACAS DBC-094-A	ESTADO Finalizada
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO Administración - LP	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO Administrador Sistema	CONDUCTOR ROBERTO NAVARRO
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAE EL VEHÍCULO)		

DESTINO

CONSTITUCION

MOTIVO DEL VIAJE

INSPECCION AL PLANTEL POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA 07:00	KILOMETRAJE SALIDA 12,979	COMBUSTIBLE SALIDA 100%
-------------------------	------------------------------	----------------------------

OBSERVACIONES DE SALIDA

NIVELES DE LÍQUIDOS (SALIDA)

Aceite de motor: Lleno Líquido de frenos: Lleno Refrigerante / anticongelante: Lleno Dirección hidráulica: Lleno
Líquido limpiaparabrisas: Lleno Líquido de transmisión: Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (SALIDA)

No tiene luces prendidas.

HERRAMIENTAS ENTREGADAS EN SALIDA

Cruceta Extintor Gato hidráulico Linterna Llanta de refacción Triángulos

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO

AUTORIZA SALIDA (SUPERVISOR)

ROBERTO NAVARRO

Administrador Sistema

Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados. Se entrega al término de la comisión en el edificio de Comisión General.