

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO	FECHA DE LA REVISTA	HORA DE LA COMISIÓN
COM-2026-0005	16/06/2026	08:00
IDENTIFICADOR	PLACAS	ESTADO
VEH-003	DEF456C	Finalizada
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	CONDUCTOR
Dirección General - DG	Administrador Sistema	Carlos
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAE EL VEHÍCULO)		
dasda		
DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	
dsadada	dasdasdadad	

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

FOLIO	FECHA	TIPO
MNT-2025-001	01/06/2025	Correctivo
KILOMETRAJE		
89,120 km		

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE SALIDA	COMBUSTIBLE SALIDA (%)
08:00	89,120	100.00
OBSERVACIONES DE SALIDA		

NIVELES DE LÍQUIDOS (SALIDA)

Aceite de motor: Medio **Líquido de frenos:** Medio **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno **Líquido limpiaparabrisas:** Lleno
Líquido de transmisión: Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (SALIDA)

 Dirección asistida  Sistema de frenos

FIRMA DEL CONDUCTOR
Carlos

FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO
Administrador Sistema

AUTORIZA SALIDA (SUPERVISOR)
Nombre y firma

CONTROL DE REGRESO

HORA DE REGRESO	KILOMETRAJE REGRESO	KM RECORRIDOS
13:29	52,220,556	52,131,436
COMBUSTIBLE REGRESO (%)	RENDIMIENTO (KM/L)	LITROS CONSUMIDOS
50.00	999,999.99	22.50

NIVELES DE LÍQUIDOS (REGRESO)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno **Líquido limpiaparabrisas:** Lleno
Líquido de transmisión: Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (REGRESO)

 Dirección asistida  Control de estabilidad (ESP)  Pre calentamiento (diésel)

FIRMA CONDUCTOR (REGRESO)
Carlos

RECIBE VEHÍCULO
dasda

VO. BO. TRANSPORTE
Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.