

DATOS DEL REPORTE

NO. REPORTE 2	FECHA REPORTE 17/06/2026 10:21
VEHÍCULO VEH-003	PLACAS DEF456C
TIPO DE DAÑO Rayon	ESTADO Reportado
UBICACIÓN EN VEHÍCULO puerta trasera izquierda	REPORTADO POR Administrador Sistema
DESCRIPCIÓN DETALLADA dano leve por un arbol	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



SEGUIMIENTO DEL DAÑO

Fecha	Estado anterior	Estado nuevo	Comentario	Registró

FIRMAS

FIRMA QUIEN REPORTA Administrador Sistema	VO. BO. SUPERVISOR Nombre y firma	RECIBE TALLER / EVALUACIÓN Nombre y firma
--	--------------------------------------	--