

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO COM-2026-0023	FECHA DE LA REVISTA 24/06/2026	IDENTIFICADOR KIA PLATA
PLACAS DBC-094-A	CONDUCTOR ROBERTO NAVARRO	RESPONSABLE DE REGRESO
DESTINO CONSTITUCION	MOTIVO DEL VIAJE INSPECCION AL PLANTEL POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA	

CONTROL DE REGRESO

HORA DE REGRESO 18:48	KILOMETRAJE REGRESO 13,435	KM RECORRIDOS 456
COMBUSTIBLE REGRESO 25%	RENDIMIENTO (KM/L) 13.51	LITROS CONSUMIDOS 33.75

NIVELES DE LÍQUIDOS (REGRESO)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno

Líquido limpiaparabrisas: Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (REGRESO)

No tiene luces prendidas.

HERRAMIENTAS QUE REGRESARON

Cruceta Extintor Gato hidráulico Linterna Llanta de refacción Triángulos

FIRMA CONDUCTOR (REGRESO)**RECIBE VEHÍCULO****ROBERTO NAVARRO****Nombre y firma**

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.