

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO	FECHA DE LA REVISTA	HORA DE LA COMISIÓN
COM-2026-0023	24/06/2026	07:00
IDENTIFICADOR	PLACAS	ESTADO
KIA PLATA	DBC-094-A	Borrador
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	CONDUCTOR
Administraci??n - LP	Administrador Sistema	ROBERTO NAVARRO
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAE EL VEHÍCULO)		

DESTINO

CONSTITUCION

MOTIVO DEL VIAJE

INSPECCION AL PLANTEL POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE SALIDA	COMBUSTIBLE SALIDA
07:00	12,979	100%

OBSERVACIONES DE SALIDA**NIVELES DE LÍQUIDOS (SALIDA)**

Aceite de motor: Lleno Líquido de frenos: Lleno Refrigerante / anticongelante: Lleno Dirección hidráulica: Lleno

Líquido limpiaparabrisas: Lleno Líquido de transmisión: Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (SALIDA)

No tiene luces prendidas.

HERRAMIENTAS ENTREGADAS EN SALIDA

Cruzeta Extintor Gato hidráulico Linterna Llanta de refacción Triángulos

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO

AUTORIZA SALIDA (SUPERVISOR)

Roberto N.

ROBERTO NAVARRO

Administrador Sistema

SFC

Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.