

DATOS DEL REPORTE

NO. REPORTE	FECHA REPORTE
1	16/06/2026 10:29
VEHÍCULO	PLACAS
VEH-001	ABC123AD
TIPO DE DAÑO	ESTADO
Golpe	En evaluacion
UBICACIÓN EN VEHÍCULO	REPORTADO POR
golpe extremo trasero	Administrador Sistema
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
se revolco extremo	

EVIDENCIA Y SEGUIMIENTO

Adjunte fotografías del daño al entregar este formato. En sistema digital las fotos quedan registradas en el expediente.

Fecha	Estado anterior	Estado nuevo	Comentario

FIRMAS

FIRMA QUIEN REPORTA	VO. BO. SUPERVISOR	RECIBE TALLER / EVALUACIÓN
Administrador Sistema	Nombre y firma	Nombre y firma