

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO COM-2026-0001	FECHA DE LA REVISTA 23/06/2026	HORA DE LA COMISIÓN 08:00
IDENTIFICADOR KIA PLATA	PLACAS DBC-094-A	ESTADO Finalizada
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO DIRRECCION GENERAL - DG-1	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO Administrador Sistema	CONDUCTOR ROBERTO NAVARRO
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAJE EL VEHÍCULO) ROBERTO NAVARRO		
DESTINO CABO SAN LUCAS	MOTIVO DEL VIAJE jajjaa	

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA 08:00	KILOMETRAJE SALIDA 13,020	COMBUSTIBLE SALIDA 50%
OBSERVACIONES DE SALIDA salud		

NIVELES DE LÍQUIDOS (SALIDA)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno
Líquido limpiaparabrisas: Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (SALIDA)

No tiene luces prendidas.

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO

AUTORIZA SALIDA (SUPERVISOR)

ROBERTO NAVARRO

Administrador Sistema

Nombre y firma

CONTROL DE REGRESO

HORA DE REGRESO 10:08	KILOMETRAJE REGRESO 13,020	KM RECORRIDOS 0
COMBUSTIBLE REGRESO 25%	RENDIMIENTO (KM/L) 0.00	LITROS CONSUMIDOS 11.25

NIVELES DE LÍQUIDOS (REGRESO)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno
Líquido limpiaparabrisas: Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (REGRESO)

No tiene luces prendidas.

FIRMA CONDUCTOR (REGRESO)

RECIBE VEHÍCULO

VO. BO. TRANSPORTE

ROBERTO NAVARRO

ROBERTO NAVARRO

Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.