

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO	FECHA DE LA REVISTA	HORA DE LA COMISIÓN
COM-2026-0001	23/06/2026	08:00
IDENTIFICADOR	PLACAS	ESTADO
KIA PLATA	DBC-094-A	Finalizada
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	CONDUCTOR
DIRRECIION GENERAL - DG-1	Administrador Sistema	ROBERTO NAVARRO
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAE EL VEHÍCULO)		
ROBERTO NAVARRO		
DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	
CABO SAN LUCAS	jajjaa	

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE REGRESO

HORA DE REGRESO	KILOMETRAJE REGRESO	KM RECORRIDOS
10:08	13,020	0
COMBUSTIBLE REGRESO	RENDIMIENTO (KM/L)	LITROS CONSUMIDOS
25%	0.00	11.25

NIVELES DE LÍQUIDOS (REGRESO)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno
Líquido limpiaparabrisas: Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (REGRESO)

No tiene luces prendidas.

FIRMA CONDUCTOR (REGRESO)

RECIBE VEHÍCULO

VO. BO. TRANSPORTE

ROBERTO NAVARRO

ROBERTO NAVARRO

Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.