

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO	FECHA DE LA REVISTA	HORA DE LA COMISIÓN
COM-2026-0002	23/06/2026	08:00
IDENTIFICADOR	PLACAS	ESTADO
KIA PLATA	DBC-094-A	Borrador
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	CONDUCTOR
ACADEMICOS - CO1	Administrador Sistema	ROBERTO NAVARRO
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAE EL VEHÍCULO)		
ROBERTO NAVARRO		
DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	
LOS PLANES	ADSAD	

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE SALIDA	COMBUSTIBLE SALIDA
08:00	13,020	100%
OBSERVACIONES DE SALIDA		
ASDA		
NIVELES DE LÍQUIDOS (SALIDA)		
Aceite de motor: Lleno Líquido de frenos: Lleno Refrigerante / anticongelante: Lleno Dirección hidráulica: Lleno		
Líquido limpiaparabrisas: Lleno Líquido de transmisión: Lleno		
LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (SALIDA)		
 Freno de estacionamiento  Sistema de frenos		
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO	AUTORIZA SALIDA (SUPERVISOR)

ROBERTO NAVARRO	Administrador Sistema	Nombre y firma
-----------------	-----------------------	----------------

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.