

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO	FECHA DE LA REVISTA	HORA DE LA COMISIÓN
COM-2026-0001	17/06/2026	09:00
IDENTIFICADOR	PLACAS	ESTADO
KIA BLANCO	DBC-095-A	En curso
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	CONDUCTOR
ACADEMICOS - CO1	Administrador Sistema	ROBERTO NAVARRO
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAER EL VEHÍCULO)		
ROBERTO NAVARRO		

DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE
CABO SAN LUCAS	CERTIFICACION Y CAPACITACION DEL CECYTE

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.
--

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE SALIDA	COMBUSTIBLE SALIDA
09:00	14,761	0/4

OBSERVACIONES DE SALIDA
1 RAYON EN GUARDAFANGO TRASERO LADO DERECHO PARTE DE ABAJO

NIVELES DE LIQUIDOS (SALIDA)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno **Líquido limpiaparabrisas:** Lleno

Líquido de transmisión: Lleno

LUCES DEL TABLERO (INGENIEROS (SALIDA))

No tiene luces prendidas.

Roberto O.

FIRMA DEL CONDUCTOR
ROBERTO NAVARRO

FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO
Administrador Sistema

AUTORIZA SALIDA SUPERVISOR
Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO	FECHA DE LA REVISTA	HORA DE LA COMISIÓN
COM-2026-0001	17/06/2026	09:00
IDENTIFICADOR	PLACAS	ESTADO
KIA BLANCO	DBC-095-A	En curso
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	CONDUCTOR
ACADEMICOS - CO1	Administrador Sistema	ROBERTO NAVARRO
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAER EL VEHÍCULO)		
ROBERTO NAVARRO		

DESTINO

CABO SAN LUCAS

MOTIVO DEL VIAJE

CERTIFICACION Y CAPACITACION DEL CECYTE

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE SALIDA	COMBUSTIBLE SALIDA
09:00	14,761	0/4

OBSERVACIONES DE SALIDA

1 RAYON EN GUARDAFANGO TRASERO LADO DERECHO PARTE DE ABAJO

NIVELES DE LIQUIDOS (SALIDA)

Aceite de motor: Lleno Líquido de frenos: Lleno Refrigerante / anticongelante: Lleno Dirección hidráulica: Lleno Líquido limpiaparabrisas: Lleno

Líquido de transmisión: Lleno

LUCES DEL TABLERO DE INGENIEROS (SALIDA)

No tiene luces prendidas.

Roberto O.FIRMA DEL CONDUCTOR
ROBERTO NAVARROFIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO
Administrador SistemaAUTORIZA SALIDA SUPERVISOR
Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.