

**DATOS DE LA COMISIÓN**

|                                               |                                                                          |                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NÚMERO DE OFICIO DE COMISIÓN<br>COM-2026-0023 | FECHA DE LA REVISTA<br>24/06/2026                                        | IDENTIFICADOR<br>KIA PLATA |
| PLACAS<br>DBC-094-A                           | CONDUCTOR<br>ROBERTO NAVARRO                                             | RESPONSABLE DE REGRESO     |
| DESTINO<br>CONSTITUCION                       | MOTIVO DEL VIAJE<br>INSPECCION AL PLANTEL POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA |                            |

**CONTROL DE REGRESO**

|                            |                               |                            |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| HORA DE REGRESO<br>18:48   | KILOMETRAJE REGRESO<br>13,435 | KM RECORRIDOS<br>456       |
| COMBUSTIBLE REGRESO<br>25% | RENDIMIENTO (KM/L)<br>13.51   | LITROS CONSUMIDOS<br>33.75 |

**NIVELES DE LÍQUIDOS (REGRESO)****Aceite de motor:** Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno**Líquido limpiaparabrisas:** Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno**LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (REGRESO)***No tiene luces prendidas.***HERRAMIENTAS QUE REGRESARON**

Cruceta Extintor Gato hidráulico Linterna Llanta de refacción Triángulos

**FIRMA CONDUCTOR (REGRESO)****RECIBE VEHÍCULO****ROBERTO NAVARRO****Nombre y firma**

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido al término de la comisión en el edificio de Dirección General de CECyTE BCS. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.