

DATOS DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE OFICIO DE COMISIÓN COM-2026-0023	FECHA SALIDA DE COMISIÓN 24/06/2026	VENCIMIENTO REVISTA / TARJETA DE CIRCULACIÓN
HORA DE LA COMISIÓN 07:00	IDENTIFICADOR KIA PLATA	PLACAS DBC-094-A
ESTADO Finalizada	ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO Administración - LP	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO Administrador Sistema
CONDUCTOR ROBERTO NAVARRO	RESPONSABLE DE REGRESO (TRAE EL VEHÍCULO)	

DESTINO

CONSTITUCION

MOTIVO DEL VIAJE

evaluacion

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA 07:00	KILOMETRAJE SALIDA 12,979	COMBUSTIBLE SALIDA 100%
-------------------------	------------------------------	----------------------------

OBSERVACIONES DE SALIDA

NIVELES DE LÍQUIDOS (SALIDA)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno
Líquido limpiaparabrisas: Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (SALIDA)

No tiene luces prendidas.

HERRAMIENTAS ENTREGADAS EN SALIDA

Cruceta Extintor Gato hidráulico Linterna Llanta de refacción Triángulos

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO

AUTORIZA SALIDA (SUPERVISOR)

ROBERTO NAVARRO

Administrador Sistema

Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido al término de la comisión en el edificio de Dirección General de CECyTE BCS. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.

CONTROL DE REGRESO

NÚMERO DE OFICIO DE COMISIÓN: COM-2026-0023 **VEHÍCULO:** KIA PLATA **PLACAS:** DBC-094-A

CONDUCTOR: ROBERTO NAVARRO **DESTINO:** CONSTITUCION

CONTROL DE REGRESO

HORA DE REGRESO	KILOMETRAJE REGRESO	KM RECORRIDOS
18:45	13,435	456
COMBUSTIBLE REGRESO	RENDIMIENTO (KM/L)	LITROS CONSUMIDOS
25%	13.51	33.75

NIVELES DE LÍQUIDOS (REGRESO)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno

Líquido limpiaparabrisas: Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (REGRESO)

No tiene luces prendidas.

HERRAMIENTAS QUE REGRESARON

Cruceta Extintor Gato hidráulico Linterna Llanta de refacción Triángulos

FIRMA CONDUCTOR (REGRESO)

RECIBE VEHÍCULO

ROBERTO NAVARRO

Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido al término de la comisión en el edificio de Dirección General de CECyTE BCS. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.